

Asociație familială
Certificat de înmatriculare
nr.338411/26.6.1992.
Sector 1 - București

PROIECT 0011
Expertiză tehnică
IMOBIL
Str.Carl I, nr.92
Sector 2 - București
Benef:SC "FOISOR" SA

B O R D E R O U

A. PIESE SCRISE

1. Feaie de capăt
2. Memoriu tehnic
3. Brevar de calcul
4. Certificat de atestare
5. Estimare valorică a consolidării

B. PIESE DESENATE.

1. Plan relevea fisuri subsol - R 1.
2. Plan relevea fisuri parter - R 2.
3. Plan relevea fisuri etaj 1 - R 3.
4. Plan relevea fisuri etaj 2 - R 4.
5. Plan relevea fisuri etaj 3 - R 5.
6. Plan relevea fisuri etaj 4 - R 6.
7. Soluție de consolidare - R 7.

INTOCMIT,

Ing.Lunga Ion

My

Aut.familială
Certificat de înmatriculare
nr.338411/26.6.92
Sector 2 - Bucureşti

PROIECT 0011
Expertiză tehnică
IMOBIL
B-dul. Carol I nr.92
Sector 2 - Bucureşti
Benef:SC "FOISON" SA

M E M O R I U T E H N I C

I. Date generale.

In baza contractului de preînterare nr.0011 încheiat între Societatea Comercială "FOISON" SA și proiectantul ing.Langa Ion s-a întocmit expertiza tehnică a imobilului din b-dul. Carol I nr.92 - sector 2 - Bucureşti.

Din informațiile primite de la locatari, cît și după sistemul construcțiv, imobilul este realizat între anii 1935-1940.

Clădirea are două subsoluri, (subsolul unu este general, iar subsolul doi se întinde numai pe traseea dinspre b-dul. Carol I); parter, etajul una, etajul doi cu retragere 20%, iar etajele 3 și 4 cu retragere 40% din nivelul parterului.

Imobilul este format din două corperi de clădiri:

a). Corpul principal - S1 + S2 + P + 3et.+M aflat la intersecția străzilor Sf.Stefan cu b-dul. Carol I.

b). Corpul secundar S+P+2 etaje, aflat la intersecția străzilor Sf.Stefan și strada Bacoviță, unite într-unul singur cu o scără comună amplasată în limite dintre corperi.

Prezentul imobil este expertizat în vederea evaluării nivelului de protecție antiseismică în funcție de clasa de importanță și zona seismică de calcul.

Bucor știul, conform zonării seismice este amplasat

în zona seismică de caleal "a" ($K_{se}=0,20$) cu o perioadă de solț $T_{se}=1,5$ s.

Imobilul se încadrează conform tabelului 5.1. din normativul P 100/92 în clasa "III" de importanță.

În funcție de anul execuției (începând de 1940) și regimul de înălțime (P+4), conform tabelului 11.2, construcția face parte din categoria "A1a".

2. Structura de rezistență.

Structura verticală este realizată din zidării de cărămidă portantă cu grosimi de 42 cm. și 28 cm. și stâlpi și balți de beton armat amplasati cu totul izolați în zona elastică a parterului (sala mare a restaurantului - stâlpi centrali de 38 X 38 cm).

Structura orizontală este realizată din planșee de beton armat la corpul principal și planșee din profile metalice sau lemn la coporul secundar.

3. Comportarea la seism.

În perioada de serviciu de peste 50 de ani imobilul a încastrat o serie de cutremure de mare intensitate, cum ar fi:

- 10 noiembrie 1940 - magnitudine 7,2 gradIMES - 9.
- 7 septembrie 1945 - " 6,4 " - 7-8.
- 9 decembrie 1945 " 6,1 " - 7.
- 29 mai 1948 " 5,8 " - 7.
- 4 martie 1977 " 7,2 " - 9.
- 31 august 1986 " 6,8 " - 7-8.
- 31 mai 1990 " 6,5 " - 7-8.

În urma căror strucutură verticală și orizontală a suferit o serie de degradări (vizibile și invizibile) constatate prin examinarea vizuală la nivelul tencuielilor:

Spaleții de zidărie prezintă o sumedenie de fisuri și

crăpături verticale și la 45° de la 0,1 mm la 3 mm.

Aproximația parapețiilor și buiandrugii ferestrelor este și buiandrugii ușilor interioare, prezintă multiple fisuri și crăpături verticale și la 45° de la 0,1mm la 0,8 mm.

Planșele de beton armat prezintă cu total izolat fisuri 0,1-0,3mm.

Cele două etajuri cu planșe de lemn de la corpul secundar prezintă fisuri multiple dezordonate.

Zidările celor două etaje prezintă fisuri multiple verticale și la 45° între 0,1 mm la 0,6 mm, pe totă înălțimea casei. În cîteva locuri rampelor mărlilor de beton armat prezintă fisuri și crăpături parallele cu treptele.

În săcana spre imobilul din b-dul. Carol I nr.94 se remarcă reparații ale tenaciilor ce dovestește existența unor defecțiuni ascunse (rezistență corespunzătoare).

S-a constatat că fisurile și crăpăturile reparate anterior au reapărut la nivelul tenaciilor în proporție de 40%.

În proporție de 50% tenaciile prezintă dezlipiri de cărămidă ce condus la slăbirea rezistenței zidărilor pertante.

4. Evaluarea nivelului de protecție antisismică.

4.1. Evaluarea calitativă (E1).

Construcția realizată prin anii 1935-1940 pe principii gravitaționale, fără măsuri specifice de protecție antisismică, la nivelul sunetințelor speciale în care a fost construit.

Construcția prezintă o serie mare de sensibilități față de principiile actuale de conformare antisismică a structurii pe zidărie pertină cum ar fi:

a) Elementele structurale verticale prezintă șpaleti cu dimensiuni reduse față de numărul mare de niveluri.

b) La nivelul parterului există o zonă elastică (de 7,00 x 12,50 m) formată din 2 stilpi de beton armat de 38 x 38 cm. se preiau (prin intermediul unor grinzi de beton armat) întreaga încărcare a zidăriilor portante.

c) Raportul plinurilor și golarilor la zidăriile portante nu respectă nici un fel de condiții de protecție antiseismică, existând mult mai multe goluri decât plinuri, iar șpaletii de zidărie de la colțurile imobilului, cît și cei perimetrali (pe 3 laturi) străzilor sunt foarte fragili neputind să preia efectul de torsionă al imobilului.

d) Zonele de bovinăouri sunt realizate din zidării complete neancoreate.

4.2. Evaluarea capacitateii de rezistență (E3).

Au fost calculate conform normativelor în vigoare, încărcările gravitaționale, masele de nivel și dimensiunile geometrice ale ansamblului structural și a elementelor componente.

Conform normativului P100/92 pentru grupa de construcție "Al" zona seismică "a" și categoria de construcție "a" s-au folosit metode de calcul simplificate prin evaluarea capacitatei de rezistență.

A fost utilizat și normativul P 2-85, privind calculul construcțiilor pe zidărie portantă.

Au fost făcute o serie de ipoteze simplificatoare privind modelarea pentru calculul a construcțiilor:

- Nivelul de încastrare al construcției s-a considerat planșoul de peste subsol.

- Conform normativului P2-85 s-a determinat capacitatea minimă a forței tăietoare pentru trei tipuri de solișitări

(la compresione excentrică cu excentricitate în planul peretilor, la forfecare în răst orizontal și la eforturi principale de întindere în secțiuni încăinate) care să-a comparat cu forța tăietoare care-i revine din seism determinată conform normativului P 100-92.

Din cauză gradului avansat de deteriorare al mortorului și al cărămidelor, mărcile au fost considerate N 10 și respectiv C 50.

5. Propunerea deciziei de intervenție.

În urma analizei prin care s-au determinat valoările coeficientului R pentru spații pertinente astfel valoările minime ale lui R sunt:

$$R_T \min = 0,075.$$

$$R_L \min = 0,11.$$

Criteriul cantitativ pentru stabilirea deciziei de intervenție este valoarea "R" a gradului de asigurare la acțiuni seismice.

Astfel pentru clasa de importanță a imobilului, valoarea minimă este $R = 0,5$.

Prioritatea realizării ansamblului lucrărilor de intervenție se înscriează în categoria U 1, având o durată maximă de < ani, conform pct. 12.2.4. și 12.2.5. normativ P 100/92.

Prin lucrările de intervenție se urmărește ridicarea gradului de asigurare la acțiuni seismice a imobilului la valoarea $R \min = 0,5$.

6. Concluzii.

a) Construcția a fost realizată în perioada anilor 1935-1940, având o structură pe zidărie pertină și planșe de beton armat.

b) În urma constatării multiplelor degradări structurale, cît și a gradului total nesatisfăcător de asigurare la acțiuni seismice pe ambele direcții, cu o șansă totală de conformare duștilă, atât a șpalăților de zidărie, cît și al planșelor cu deschideri mari se impune consolidarea elementelor structurale și a ansamblului structural.

c) Datorită rezultatelor nesatisfăcătoare ale valorilor minime ale gradului de asigurare la acțiuni seismice, pe ambele direcții R min, corroborate cu clasa "III" de importanță a imobilului, rezultă că prioritatea realizării ansamblului lucrărilor de intervenție este de durată maximă (totală de timp) de 2 ani și urgență U 1 conformativulai P 100-92 § 12.2.4. și 12.2.5..

Prin lucrările de intervenție se urmărește ridicarea gradului de asigurare la acțiuni seismice la valoarea minimă R min = 0,5.

Intrașit imobilul prezintă deteriorări importante la toate elementele structurale verticale și orizontale(șpalăți de zidărie, buiandruji, planșee, mări ce b.a.), produse de acțiunile seismelor înzamante de structură în cai peste 50 de ani de serviciu, se estimează o continuare în ritm accentuat a degradărilor, ceea ce ar impune de urgență consolidarea.

Cu siguranță gradul de deteriorare al structurii de rezistență este mult mai mare decât cel constatat prin examinarea vizuală, la nivelul tensoielilor, deoarece prin r-e întreținere permanentă a tăturor încăperilor au fost astupate fisurile și crăpăturile doar la nivelul tensoielilor, iar în grosimea zidăriilor ele s-au păstrat sub formă de deșterani ascunse.

- Fisurile și crăpăturile zidărililor au fost remarcate (în proporție de 45%) pe ambele fețe, ceea ce dovedește că sunt patrone (traversind întreaga grosime a zidurilor).

d) Starea actuală a construcției impune să fi luate măătoarele măsuri de consolidare, a elementelor structurale și ansamblului structural pentru aperirea rezistenței, rigidității și duibilității elementelor structurale și prin introducerea unor elemente structurale suplimentare, conform pat. 12.2.2. "a2", astfel:

- Introducerea de diafragme de beton armat de 20 cm. grosime de la nivelul subsolului pînă la etajul 3 se vor putea prelua întreaga sarcină seismică.

- Cășmărirea tuturor stîlpilor de beton armat, și a tuturor spaleștilor de zidărie de dimensiuni mici a căror capacitate la compresiune depășește capacitatea admisibilă (a betonului sau al zidăriei de cărămidă).

- introducerea de plaje de armare pe ambele fețe ale spaleștilor de zidărie (în grosimea tenzuielilor de mortar M 100-T) fisurati săi crăpăți cu injectarea și shituirea prealabilă cu mortar de ciment.

Testele fisurilor din elementele de beton armat (plășee și grionzi) se vor shitai sau injecta cu rășini epoxidice.

Aneorarea betonăurilor cu tiranți (stîlpisori) și centuri perimetrale din beton armat.

e) În etapa consolidării va fi obligatorie examinarea întregului planșeu de peste parter (care actualmente este îmbrăcat cu un plafon fals general în incinta restaurantului) și se va stabili oportunitatea consolidării acestuia, în funcție de starea actuală.

INTOCMIT,

Ing. Inginer Ion.
C. M. J.

Expertiza tehnică⁴
"Bdul Carol I nr. 92
Benef: S.C. FOISOR S.A.

BREVIAR DE CALCUL.

Resistențele de calcul ale zidăriilor
au fost adoptate conform STAS 10104-75
pentru cărămidă de moare C50 și mater M10

- Resistență de calcul la compresiune $R = 7 \text{ Kg/cm}^2$
- Efortul de forfecare $R_f = 0,55 \text{ Kg/cm}^2$
- Efortul principal de întindere $R_p = 1,6 \text{ Kg/cm}^2$

Incarcări pe element.

- | | |
|------------------------|--|
| — Flensur nivel curant | — 425 Kg/cm^2 |
| — Izolatoare | — 240 Kg/cm^2 |
| — Zidărie : 40 cm | — 2104 Kg/etaj 2682 Kg/p |
| 30 cm | — 1603 Kg/etaj 2052 Kg/p |
| 14 cm | — 744 Kg/etaj 950 Kg/p |
| — Perapeti | — 927 Kg/m |
| — Brâncușuri exterior | — 556 Kg/m |
| — Brâncușuri interior | — 444 Kg/m |

Inadrină pe minereu

— Peșteră	— 543t
— Etajul 1	— 565t
— Etajul 2	— 419t
— Etajul 3	— 338t
— Etajul 4	— 323t
— Serpente	— 91t


$$G_{\text{total}} = 2279 \text{ t}$$

Inadrină tehnica


$$S = \alpha \cdot K_s \cdot \Psi \cdot \beta \cdot \varepsilon \cdot G_{\text{total}} = C \cdot G_{\text{total}} =$$
$$1 \cdot 0,2 \cdot 0,3 \cdot 2,5 \cdot 0,86 \cdot 2279 = 0,129 \cdot 2279 =$$
$$= 294 \text{ t}$$

Scheme 4 Preletilor.

Longitudinal



Trenulețel



Gradul de cîșnare - le optimi seismice

SPALET ZIDARIE	EFORTURI AXIALE		EFORTURI CAPABILE tone					Incastrat	R min.
	N tone	Ta da/km	Tch	Tcf	Tcp	Tcapabil min.	zone		
LONGITUDINAL									
L1	92	4,22	12,44	21,46	23,84	12,44	42,91	0,28	
L2	24	1,82	2,99	5,60	16,80	2,99	10,31	0,29	
L3	44	2,44	6,87	10,26	23,04	6,87	21,84	0,31	
L4	63	1,84	24,57	16,10	46,00	16,10	10,26	1,49	
L5	120	1,38	5,49	33,93	26,8	5,49	34,18	0,16	
L7	31,1	3,88	2,49	7,25	10,24	2,49	11,36	0,21	
L8	54,5	2,72	13,55	12,7	25,60	12,70	57,98	0,22	
L9	24,3	2,23	2,64	5,72	11,2	2,64	13,47	0,13	
L10	71,0	3,81	13,66	16,70	24,00	13,66	25,06	0,16	
L11	41,6	4,26	2,50	9,30	12,48	2,50	20,99	0,11	
L12	38,9	3,89	3,90	9,07	12,80	3,90	20,39	0,15	

TRANSVERSAL

T1	86,0	2,6	0,26	23,73	12,80	0,26	3,46	0,075
T2	51,5	4,6	4,75	11,99	14,08	4,75	55,84	0,085
T3	48,0	4,36	4,77	11,20	14,08	4,77	42,22	0,097
T4	67,4	4,08	10,70	15,72	21,12	19,70	89,18	0,119
T5	60,2	7,08	1,76	17,16	10,82	1,76	26,59	0,025
T6	32,2	2,65	5,00	7,58	15,62	5,00	59,11	0,084
T7	19,1	2,68	1,13	4,45	9,12	1,13	8,01	0,140
T8	12,6	1,36	1,94	4,57	13,44	4,94	13,35	0,140
T9	12,1	3,62	0,95	4,22	6,40	0,95	11,13	0,025

$$R_{min} = 0.41$$

$$R_{\min}^T = 0.075$$

Intensit
ing. Lung-tai
chi

ROMANIA



**CERTIFICATE OF STARE
CORUM PROSPECTUS**

în baza Hotărârii Guvernului României nr. 73-D din 14.IUL.1992 privind extinderea Regulamentului de activitate profesională a specialiștilor deosebite sau experțiza profesiei deosebite construcților și afina, Cetățenii nr.43 din 15.III.1993 privind extinderea Regulamentului de activitate profesională a specialiștilor deosebite

N.B. 85 DIN 45 4992

SEASIDE DOWNS (continued)

LINEAR & NON

1942 - LUNA IULIE
IN LOCALITATEA S/SCU
IN G. CONSISTENȚĂ ORF
STRADA JEAN MONNET
SUCURSATĂ
BLOC - SC - ET AP - DEZUMULIT
PENTRU CALITATEA DE
CONSTRUCȚII ÎNOUTATE
ÎN DIMENSIUNI CONFORM CIRCUITUL
DE PROIECTARE

Perist. 38 slababilitate de constr. din beton, seron si cement 2/1951 p. 31 (emn. 4/1, 4/2).

SECRETARIAL APPROVAL
SG

SEPERA E H. 51

Din

MATH

DCLP

MLPA

117

Asociație familială

Certificat de înmatriculare

nr. 358411/26.6.1992

PROIECT 0011

Expertiză tehnică

I MO B I L

B-dul. Carol I nr. 92

Sector 2 - București

Benef: SC "FOISOR" SA

ESTIMARE VALORICA A CONSOLIDARII

Estimarea valorică a lucrărilor de consolidare a imobului din b-dul. Carol I nr.92, sector 2 , ca urmare a soluției impuse de expertiza tehnică s-a făcut în concordanță cu volumul cămășuierilor, sit și cu cuitairile și injectările elementelor de beton armat (planșee, suinandrggi- centuri).

- diafragme de beton armat de 20 cm. grosime.

$$50 \text{ m}^3 \times 140.000 \text{ lei/m}^3 = 7.000.000 \text{ lei.}$$

- injectări la zidării

$$650 \text{ ml} \times 9500 \text{ lei/ml} = 6.045.000 \text{ lei.}$$

- plase în grosimea tencuierilor

$$380 \text{ m}^2 \times 8000 \text{ lei/m}^2 = 3.040.000 \text{ lei.}$$

16.085.000 lei.

INTOCMIT,

Ing. Ion
Chir