



- Toate tamplariile si pervazurile interioare si exterioare sunt degradate, se vor inlocui cu tamplarie de lemn si geam termopan
- Toate zugravelile interioare si parțial tencuierile sunt degradate - se vor reface
- Pardoselile din sala de spectacole, scena, buzunare, holuri, casa scării, treptele biblioteca sunt degradate necesita inlocuire cu materiale de calitate
- Zona socului din jurul salii de spectacole si a buzunarelor este afectata de infiltratii apei pana la o inaltime de aprox.1,5m probabil din lipsa hidroizolatiilor de peste fundatii - necesita tratamente speciale
- Socul cladirii este degradat de timp si se va reface
- Tavanul salii de spectacole este degradat , necesita inlocuire , izolare termica se va reface cu gipscarton pe structura metalica
- Lipsesc trotuarele de garda
- Lipsesc rampe pentru persoane cu handicap se vor realiza cu pardoseli antiderapante
- Lipsesc grupuri sanitare la interiorul cladirii se propun prin proiect
- In zona de acces in holul principal este amenajata o soba pe care se gateste iar holul functioneaza ca bucatarie , necesita separarea functiilor si amenajarea unei bucatarii conform normelor sanitare in vigoare
- Trepte de acces exterioare sunt degradate necesita inlocuirea finisajului si balustrade
- Toate corpurile de iluminat, inclusiv instalatia de iluminat a salii si a scenei sunt degradate , necesita inlocuire
- Lipseste cortina, instalatiile pentru decoruri, se vor propune prin proiect
- Tigle sparte , exfoliate
- Structura sarpanței deformata si atacata de insecte si ciuperci , cedari in noduri, prinderea de pereti slabă

proiectant general: S.C. CONNIC DESIGN S.R.L.		beneficiar: COMUNA SPRING	FAZA D.A.L.I.
nume si prenume	semnatura	denumire proiect: REABILITARE CLADIRE CAMIN CULTURAL SPRING	PR. NR. 5/2009
proiectant : arh. Alexandru Arina sef proiect : arh. Alexandru Arina	scara 1/ 100		
	07.2009	PLAN ETAJ EXISTENT	A3