



**FATADA NORD - SITUATIA EXISTENTA**

<b>VERIFICATOR/ EXPERT</b>	<b>nume</b>	<b>semnătura</b>	<b>cerința</b>	<b>Referat/expertiză nr./data</b>
<b>S.C.INSTITUTUL DE PROIECTARE HUNEDOARA-DEVA S.A</b> J20/22/1991			<b>Beneficiar</b> <b>MUNICIPIUL DEVA</b>	<b>proiect nr.</b> <b>8288</b>
<b>ȘEF PROIECT</b>	<b>arh.Kohut Ladislau</b>		<b>scara</b> <b>1:100</b>	<b>Titlu proiect</b> <b>ADAPOST DE URGENTA PE TIMP DE NOAPTE</b>
<b>INTOCMIT</b>	<b>arh.Kohut Ladislau</b>			<b>faza:</b> <b>D.A.L.L.</b>
<b>DESENAT</b>	<b>ing. Salamon Diana</b>		<b>data</b> <b>2010</b>	<b>Titlu planșă</b> <b>FATADA NORD - SITUATIA EXISTENTA</b>
<b>VERIFICAT</b>	<b>ing. Sirbu Mitica</b>			<b>planșa nr.</b> <b>A9</b>