

**EXPERT TEHNIC :**  
Prof. univ. dr. ing. **Sevastean I. IANCA**  
Universitatea "Politehnica" din Timișoara  
Atestat M.L.P.T.L. nr. 652/1995

**EXPERTIZĂ TEHNICĂ:**  
**REABILITARE CLĂDIRE S+P ÎN**  
**VEDEREA MANSARDĂRII**  
Timișoara – str. Plavoșin nr. 21 – jud. Timiș

## ANEXA FOTO



Foto 1 - 64

**EXPERT TEHNIC :**  
Prof. univ. dr. ing. Sevastean I. IANCA  
Universitatea "Politehnica" din Timișoara  
Atestat M.L.P.T.L. nr. 652/1995

**EXPERTIZĂ TEHNICĂ:**  
**REABILITARE CLĂDIRE S+P ÎN**  
**VEDERE MANSARDĂRII**  
Timișoara – str. Plavășin nr. 21 – jud. Timiș



Foto 1 – Vedere generală a clădirii din str.  
Plavășin –nr. 21



Foto 2 – Vedere din curte, spre corpul lateral  
stânga



Foto 3 – Vedere din curte, spre corpul lateral  
dreapta



Foto 4 – Intrare în curte, vedere dinspre stradă




Foto 5 – Intrarea uscată, vedere dinspre curte



Foto 6 – Intrare pietonală în clădire, din stradă

**EXPERT TEHNIC:**  
Prof. univ. dr. ing. Sevastean I. IANCA  
Universitatea "Politehnica" din Timișoara  
Atestat M.L.P.T.L. nr. 652/1995

**EXPERTIZĂ TEHNICĂ:  
REABILITARE CLĂDIRE S+P ÎN  
VEDEREA MANSARDĂRII**  
Timișoara – str. Plăvoișin nr. 21 – jud. Timiș



2010/10/27

Foto 7 – Intrarea în subsolul clădirii – vedere dinspre curte



2010/11/01

Foto 8 – Intrarea în subsolul clădirii – vedere din interior



2010/10/27

Foto 9 – Vedere dinspre curte a acoperișului – corpul principal



2010/10/27

Foto 10 – Vedere corp lateral stânga – dinspre curte



2010/10

Foto 11 – Perete calcan la corpul lateral stânga



2010/10/27

Foto 12 – Vedere dinspre curte a acoperișului – corpul lateral dreapta

**EXPERT TEHNIC:**  
Prof. univ. dr. ing. Sevastean I. IANCA  
Universitatea "Politehnica" din Timișoara  
Atestat M.L.P.T.L. nr. 652/1995

**EXPERTIZĂ TEHNICĂ:**  
**REABILITARE CLĂDIRE S+P ÎN**  
**VEDERE MANSARDĂRII**  
Timișoara – str. Plavoșin nr. 21 – jud. Timiș




Foto 13 – Vedere perete calcan la corpul lateral dreapta



Foto 14 – Întâlnire acoperiș corp principal și corp lateral stânga



Foto 15 – Vedere anexă curte



Foto 16 – Detalii elemente decorative la fațade (corp lateral stânga)



Foto 17 – Detalii elemente decorative la fațade



Foto 18 – Detalii elemente decorative la fațade

**EXPERT TEHNIC :**  
Prof. univ. dr. ing. Sevastean I. IANCA  
Universitatea "Politehnica" din Timișoara  
Atestat M.L.P.T.L. nr. 652/1995

**EXPERTIZĂ TEHNICĂ:**  
**REABILITARE CLĂDIRE S+P ÎN**  
**VEDEREA MANSARDĂRII**  
Timișoara – str. Plavosin nr. 21 – jud. Timiș




Foto 19 – Sisteme de protecție împotriva efracției la ferestre



Foto 20 – Fereastră de aerisire a subsolului



Foto 21 – Vedere scară de acces în pod – corp lateral stânga



Foto 22 – Vedere chepeng de acces în pod – corp lateral dreapta



Foto 23 – Detaliu planșeu de pod cu grinzi din lemn



Foto 24 – Planșeu peste subsol – bolți din zidărie pe grinzi metalice


**EXPERT TEHNIC:**  
Prof. univ. dr. ing. **Sevastean I. IANCA**  
Universitatea "Politehnica" din Timișoara  
Atestat M.L.P.T.L. nr. 652/1995

**EXPERTIZĂ TEHNICĂ:**  
**REABILITARE CLĂDIRE S+P ÎN**  
**VEDEREA MANSARDĂRII**  
Timișoara – str. Plăvoișin nr. 21 – jud. Timiș



2010/11/01

Foto 25 – Detaliu de rezemarea a bolților din zidărie la planșeul peste subsol



2010/11/01

Foto 26 – Detaliu planșeu peste subsol – bolți din zidărie pe grinzi metalice




Foto 27 – Sondaj adâncime fundație la peretele parterului





Foto 28 – Sondaj adâncime fundație la peretele subsolului



2010/10/27

Foto 29 – Structura șarpantei acoperișului peste corpul principal



2010/10/27

Foto 30 – Detaliu la șarpanta acoperișului peste corpul principal



Foto 31 – Structura șarpantei acoperișului peste corpul lateral stânga




Foto 32 – Detaliu la șarpanta acoperișului peste corpul lateral stânga




Foto 33 – Structura șarpantei acoperișului peste corpul lateral dreapta




Foto 34 – Detaliu la șarpanta peste corpul lateral dreapta



Foto 35 – Desprinderea peretelui calcan al corpului lateral stanga de perejii longitudinali



Foto 36 – Fisurarea și inclinarea peretelui calcan al corpului lateral dreapta

**EXPERT TEHNIC :**  
Prof. univ. dr. ing. Sevastean I. IANCA  
Universitatea "Politehnica" din Timișoara  
Atestat M.L.P.T.L. nr. 652/1995

**EXPERTIZĂ TEHNICĂ:**  
**REABILITARE CLĂDIRE S+P ÎN**  
**VEDEREΑ MANSARDĂΡII**  
Timișoara – str. Plavošin nr. 21 – jud. Timiș




Foto 37 – Fisurarea și desprinderea peretelui calcan al corpului lateral dreapta



2010/10/27

Foto 38 – Fisuarea unor pereți interioiri din corpul lateral stânga



2010/10/27

Foto 39 – Fisuarea unor pereți interioiri din corpul lateral stânga



Foto 40 – Degradarea planșeului de pod sub efectul umidității



Foto 41 – Degradarea planșeului de pod sub efectul umidității



Foto 42 – Degradarea tencuielii și buiandrugilor din fațada principală

**EXPERT TEHNIC :**  
Prof. univ. dr. ing. Sevastean I. IANCA  
Universitatea "Politehnica" din Timișoara  
Atestat M.L.P.T.L. nr. 652/1995

**EXPERTIZĂ TEHNICĂ:**  
**REABILITARE CLĂDIRE S+P ÎN**  
**VEDEREA MANSARDĂRII**  
Timișoara – str. Plavoșin nr. 21 – jud. Timiș



Foto 43 – Degradarea tencuielii și buiandrugilor din fațada principală




Foto 44 – Degradarea tencuielilor și zugrăvelilor la fațada principală




Foto 45 – Degradarea tencuielilor și zugrăvelilor la fațada laterală (corp stânga)




Foto 46 – Degradarea tencuielilor și zugrăvelilor la fațada laterală (corp stânga)



Foto 47 – Degradarea tencuielilor și zugrăvelilor la fațadă (parapetul ferestrei)



Foto 48 – Degradarea tencuielilor și zugrăvelilor la cursiva dinspre curte

**EXPERT TEHNIC :**  
Prof. univ. dr. ing. Sevastean L. IANCA  
Universitatea "Politehnica" din Timișoara  
Atestat M.L.P.T.L. nr. 652/1995

**EXPERTIZĂ TEHNICĂ:**  
**REABILITARE CLĂDIRE S+P ÎN**  
**VEDEREÀ MANSARDÀRII**  
Timișoara – str. Plavoșin nr. 21 – jud. Timiș



Foto 49 – Degradarea tencuielilor și zugrăvelilor la fațada secundară (spre curte)



Foto 50 – Degradarea soclurilor la pereții exterioiri ai fațadei principale



Foto 51 – Degradarea soclurilor la pereții exterioiri ai fațadei principale



Foto 52 – Degradarea zidăriei la intrarea în subsolul clădirii



Foto 53 – Degradarea pereților din zidăriei în subsolul clădirii



Foto 54 – Planșeu nou din lemn peste parterul clădirii, la corpul lateral dreapta




Foto 55 – Planșeu nou din lemn peste parterul clădirii, la corpul lateral dreapta



Foto 56 – Goluri noi, create în peretii transversali la corpul principal



Foto 57 – Înzidire gol ușă exteroară la peretele longitudinal – corp principal




Foto 58 – Înzidire gol ușă exteroară la peretele longitudinal – corp principal




Foto 59 – Înzidire gol ușă exteroară la peretele longitudinal – corp principal



Foto 60 – Înzidire gol ușă exteroară la peretele din fațada principală

**EXPERT TEHNIC:**  
Prof. univ. dr. ing. Sevastean I. IANCA  
Universitatea "Politehnica" din Timișoara  
Atestat M.L.P.T.L. nr. 652/1995

**EXPERTIZĂ TEHNICĂ:  
REABILITARE CLĂDIRE S+P ÎN  
VEDEREA MANSARDĂRII**  
Timișoara – str. Plavoșin nr. 21 – jud. Timiș



Foto 61 – Compartimentare recentă, cu pereti ușori, la corpul lateral stânga




Foto 62 – Reparații și înlocuiri de elemente ale șarpantei la corpul lateral stânga




Foto 63 – Reparații și înlocuiri de elemente ale șarpantei la corpul lateral stânga



Foto 64 – Înlocuirea șarpantei din lemn la corpul lateral dreapta

