



**PRODOMUS  
INTERNATIONAL S.R.L.  
BUCHARESTI**

Reg. com. J40/22186/2007; C.U.I.: 22810482; Cont:RO18 RNCB 0285 0946 0789 0001BCR – suc.UNIC

str. Nicolae Filipescu 53-55, sector 2, 020961 Bucuresti 37  
tel: 021-311 4302 , 021-311 4303, 4, 5, 6 \*, fax: 021-311 4301;  
E.mail: [nicolae@prodomus.com.ro](mailto:nicolae@prodomus.com.ro)

## Raport expertiza

Referitor la nivelul de asigurare structurala

al Blocului P8 –Str.Livezi nr. 10,  
din localitatea CORNETU, jud. ILFOV

### 1. OBIECTUL EXPERTIZEI TEHNICE- Justificarea expertizei

1.1. Cladirea ce se expertizeaza, este situata pe un teren plan, finisata si ocupata de locatari. Este o constructie din 2 tronsoane cu sectiune adaptata dupa proiectul tip P4K – elaborat de IJP DOLJ si adaptat cerintelor de catre ISLGC, actualmente Prodomus S.A.

Scopul expertizei, formulat prin tema, il constituie analiza structurii de rezistenta a blocului de locuinte **P8 –Str.Livezi nr. 10 din comuna CORNETU JUD. ILFOV**, din punct de vedere al asigurarii cerintei esentiale "rezistenta mecanica si stabilitate" in vederea realizarii lucrarilor de interventie pentru izolarea termica a blocului. Lucrurile propuse a se realiza, implica expertizarea acestel cladiri, conform legislatiei actuale, si cerintele precizata in Certificatul de Urbanism nr. 88 din 2009, emis de primaria comunei Cornetu.

1.2. In conformitate cu exigentele prescrise de normativul P 100/2006 la expertizarea cladirilor existente sub aspectul nivelului de asigurare ai protectiei seismice, expertiza tehnica are ca obiect:

- identificarea alcaturii structurii de rezistenta a cladirii;
- stabilirea gradului de asigurare a protectiei seismice a constructiei, in conditiile prevederilor normativul P 100 / 2006
- propuneri privind masurile de interventie necesare pentru marirea acestui grad de asigurare, in cazul cand se situeaza sub cel minim admis de normativ, avand in vedere si modificarile necesare pentru reabilitarea termica a cladirii, in conformitate si cu cerintele formulate de beneficiar;
- evaluarea gradului de asigurare ai protectiei seismice ce urmeaza a se realiza prin consolidarea cladirii, daca aceasta este necesara.

Expertiza tehnica este realizata de catre ing. Sabo Eugen Emil, expert tehnic MLPTL -05071 atestat pentru cerinta A1.

### 2

### DATE DE CARE S-A DISPUT PENTRU EFECTUAREA EXPERTIZEI

Beneficiarul nu detine si nu ne-a putut pune la dispozitie nici un document tehnic din cele ce alcataiesc cartea constructiei. In aceste conditii toate datele din prezentă expertiza s-au obtinut prin eforturi proprii.

2.1. S-a dispus de proiectul de arhitectura, structura elaborate de ISLGC (PRODOMUS SA) si avizul geotehnic al amplasamentului intocmit de Proiect Bucuresti

2.2. Pentru intocmirea expertizei s-a efectuat deplasarea la amplasament pentru a se compara proiectul cu situatia existenta pe teren.

2.3. S-au cules informatii de la beneficiar si locatari privind comportarea in exploatare si la actiunea cutremurelor, precum si eventuale modificari aduse in timp.



### 3. ASUPRA METODOLOGIEI DE INVESTIGARE

Metoda de evaluare pentru aceasta analiza este cea calitativa "E1" (conform normativului P100/92 cap 11 si 12 revizuit 1996).

### 4. CONTINUTUL EXPERTIZEI TEHNICE - REZULTATELE INVESTIGARII

a/ album fotografic al anvelopei blocului si avarilor constatate la elementele structurale (eventuale) – anexa 1.

- b/ descrierea blocului de locuinte
  - b1 – arhitectural

Cladirea studiata este compusa din doua tronsoane, cu regim de inaltime S+P+3E. Imobilul are subsolul impartit in boxe pentru depozitarea de combustibili solizi, la parter sunt 2 apartamente de trei camere si o garsoniera, iar la etaje sunt cate doua apartamente de trei camere si unul de doua, pentru fiecare nivel. Invelitoarea este de tip terasa.

Inchiderile perimetrale sunt din panouri prefabricate tristrat, cu tamplarie cuplata din lemn de rasinoase, panouri ce nu mai satisfac cerintele de izolare termica, exigibile prin baza normativa in vigoare.

Este realizat pe baza sectiunii tip P4K2 - doua tronsoane de capat, si P4K3 un tronson (tronson mijloc). Este realizat pe baza sectiunii tip P4K2, intocmita de IPJ DOLJ, grad seismic 8, cu acoperis terasa, in acceptia normativului P100-81, proiectate in regim de inaltime P+4E si teren dificil de fundare, incalzire cu sobe.

Inaltimele de nivel sunt:

- 1.80 m la subsol,
- 2.75 m la parter si la etaj.

- b2 – structural

Planul de fundare indica fundarea tip talpi elastice, continue, in orizontul de straturi argiloase cafenii galbui, plastic vartoase, incepand de la o adancime minima de 1.20 m de la suprafata terenului natural, dupa epuizarea eventualelor umpluturi, cu masuri de contracarare a fenomenului de umflare-contractie

In avizul geotehnic se indica o valoare a presiunii conventionale la forte centrice in gruparea fundamentala de incarcari de 300 Kpa. Pârza freatica, conform avizului geotehnic, a fost intalnita la cota -220 cm de la suprafata terenului natural.

Infrastructura tip cutie rigida in care se incastreaza suprastructura are pereti de beton armat prefabricati combinati cu zone monolite, de 25 cm grosime - beton C16/20 si plansee din semipanouri prefabricate de 13 cm grosime clasa C16/20. Fundatii sunt de tip talpa elastica beton C12/15. Ca armare s-a folosit otel Pc52 si OB37.

Suprastructura, in regimul de inaltime P+3, este o constructie clasica cu pereti structurali din beton armat prefabricati, marca B250 (clasa C16/20); planseele tip semipanouri din beton prefabricat B250 de 13 cm grosime ce asigura si efectul de saiba la forte orizontale, grinzi prefabricate cu rol exclusiv de preluare a sarcinilor verticale. Otelul folosit Pc 52, plase STNB si OB37 in toate elementele.

- b3 – functional

Imobilul a fost proiectat special pentru locuire si nu s-au realizat modificarile ale acestor functiuni.

c/ De la data de exploatare, pana in momentul intocmirii prezentei expertize, imobilul a trecut un singur seism major – mai 1990, trecand bine peste acest eveniment.

- c1 Date referitoare la amplasament

Din punct de vedere seismic, conform normativului P 100/1992 revizuit in 1996, amplasamentul se incadreaza in zona "C" avand valoarea coeficientului seismic  $K_s = 0,20$  si perioada de colt  $T_c = 1,5$ . (actual  $ag = 0,24g$  si  $T_c = 1,6$  sec).



Cladirea se incadreaza, conform normativului P100/92, art.5.3.5 tablou 5.1 in clasa de importanta III, caracterizata printr-o valoare a coeficientului  $\alpha=1.0$  (conform tabelului 5.2)

Adancimea de inghet, conform STAS 6054/77, este de 90 cm

c<sub>2</sub> Cladirea a fost proiectata in perioada 1986/1987 si s-a realizat in 1988/1989.

c<sub>3</sub> Prin proiect s-au folosit planurile, detalii de executie, realizate in proiectul IPJ Dolj, in proiectul tip P4K2/3 – P+4E, grad seismic 8, teren dificil de fundare, fara a se intervenii in nici un mod asupra caracteristicilor de dimensionare din proiectul tip prin reducerea inaltilor imobilului.

Infrastructura : Aceste elemente, accesibile observatiei directe, au fost pozitionate conform proiectului. Calitatea betoanelor este corespunzatoare, pe anumite zone prezentand usoare segregari tratate – zonele de monolitizare.

In lipsa cartii tehnice a constructiei, a proceselor verbale de lucrari ascunse, a proceselor verbale de verificare a betonului dupa decofrare si pozitionare a golurilor tehnologice si de instalatii, aceste lucrari, in prezent parcial ascunse, sunt, dupa observatii din teren, conforme cu proiectul, corespunzator executate si conservate

Suprastructura este corect executata – conform proiectului, dar prezinta o serie de neconformitati datorate calitatii elementelor prefabricate puse in opera pe santierele din Sectorul Agricol Ilfov, a elementelor de acoperire, a executiei superficiale, neconformitati exprimate in timpul exploatarii.

Fara a epuiza lista ele pot fi clasificate in mai multe categorii principale:

- neconformitati geometrice de toate categoriile (usora neliniaritate pe verticala a elementelor de rezistenta, nesuprapunerile perfecte, pe verticala, a sectiunii acelorasi elemente, neconformitati de dimensiuni geometrice fata de proiect,
- defecte locale de turnare a betoanelor de monolitizare, tratate si acoperite de finisaje.
- rosturi intre panourile de fatada, necorespunzator realizate (matare si chituire imperfecta)
- defecte ale panourilor prefabricate de fatada (ciobituri pe margini, colturi rupte si nefractate, fisuri in stratul exterior de acoperire al polistirenului de termoizolatie).
- parapeti de balcoane rupti si ciobiti
- terase cu straturile strapunse, cu infiltratii de apa

Reducerea imobilului cu un nivel, fara a se intervenii asupra detaliilor de proiectare, face ca nivelul de siguranta al cladirii sa fie in parametrii proiectati chiar in actuala baza normativa de proiectare.

Cladirea se incadreaza in clasa IV de risc seismic.

d/ Confortul in apartamente este cel proiectat pentru Sectorul Agricol Ilfov, avand din proiectare unele deficiente de confort.

- folosirea panourilor de fatada tristrat, de inchidere exterioara, cu tamplarie cuplata, nefiind o solutie optima pentru tipul de incalzire initiala (sobe cu combustibil solid). Actualmente incalzirea pe bloc este mixta existand apartamente cu incalzire pe gaze cu centrala de apartament, si apartamente cu incalzirea initiala – sobe cu lemn.
- Materiale de finisare de calitate slaba – atat cele interioare cat si cele exterioare
- Termoizolarea si hidroizolarea podului (terasei) insuficiente
- Exista apa curenta si canalizare introduse dupa 1990, si energie electrica.



e/ Nu s-au realizat lucrari de interventie structurala ci doar de imbunatatire a confortului – s-a introdus retea de apa potabila, canalizare si gaz metan, anumite apartamente beneficiind pe langa apa curenta si canalizare si de incalzire centrala.

Nu s-au semnalat avarii structurale datorate tasariilor, exploziilor, incendiilor, miscarilor seismice sau extinderi atat pe orizontala cat si pe verticala.

Exista doar avarii datorita proastei intretineri, in special la nivelul acoperisului.

#### 4 CONCLUZII SI PROPUNERI DE INTERVENTIE. (CONSOLIDARI SI REMODELARI STRUCTURALE).

Tinand cont de cele mentionate in paragrafele anterioare, consideram gradul de asigurare R = 1 pe ambele directii.

Din cele descrise rezulta ca, gradul de asigurare se situeaza pe ambele directii peste limita R = 0,5 pentru care, conform prevederilor normativului P 100/92, nu sunt necesare interventii structurale pentru marirea nivelului de asigurare a protectiei seismice pentru constructiile din clasa III de importanta.

In urma analizaril strukturii prin metoda E1 - examinare calitativa si in conformitate cu criteriile prevazute in capitolul 11.6 din normativ, se apreciaza ca imobilul se incadreaza din punct de vedere al riscului seismic in clasa Rs IV, corespunzator constructiilor la care raspunsul seismic asteptat este similar celui corespunzator constructiilor noi.

Asa cum rezulta din examinarea calitativa, avand in vedere clasa de risc seismic a constructiilor, clasa de importanta a constructiei, cerintele formulate de beneficiar se propune anveloparea termica a constructiei, fara a se realiza consolidari structurale dar cu urmatoarele conditii:

- desfacerea de tencuiala a rosturilor dintre panouri si refacerea rostuirii concomitant cu reparatiile panourilor clobite sau sparte.
- Repararea parapetilor de balcon clobiti si verificarea prinderilor de structura metalica,
- Desfacerea invelitorii la acoperisuri si repararea sarpantelor
- Curatarea stropului de pe fatare (portiuni uriasse se desprind)
- asanarea si curatarea subsolului, daca este cazul


Sporul de greutate adus de anveloparea termica a intregului imobil este nesemnificativ atat pentru suprastructura cat si pentru infrastructura, gradul de siguranta al cladirii ramane acelasi cu cel de dinaintea interventiei.


Prezentul raport de expertiza constituie tema de rezistenta pentru intocmirea proiectului de detaliu al lucrarii.

Prezentul raport de expertiza are un caracter tehnic si nu se substituie documentatiiei si avizelor legale de autorizare a carel obtinere cade in sarcina beneficiarului.

ing. SABO EUGEN EMIL  
Expert tehnic in constructii  
atestat conf. H.G. 731/14.10.1991  
Certificat 05071/18.11.1999









NOTA  
-COMPLIMENTAREA CELOR 42 ZILE  
SE face cu siadar de 4,5 cm.  
LA FAETEA INFERIORĂ SUDURILE VĂ  
AJUTĂ LA DUA AM. PANTELEI  
BOURGEOISE (EVENTUALĂLOR APELUL  
PANTELUI CARE AU FOST PRETINUTE  
PANTELEI DIN PARIS).

INST. VIT. DE ELEVARE SI PĂCATĂ 14 ESTERILOZARE LUMINĂ SUSPENSIE DE VITĂ		VITĂ DE PĂCATĂ	
I. S. L. G.			
IN-CHIT	APLICARE VITĂ	100	TEHN. PĂCATĂ
DE-CHIT	APL. & MACHETARI		SECTIUNEA PARCĂ (VARIAȚIA THALAZINE CU SOSE P+3).
VITĂ LAJ	APL. A. OTIBIU	100	* PLAN SUBSOL
SEN. DOCUMENT	PARCH.		
SEN. DOCUMENT	APLIC.		
EX-CHIT	APLIC.		
EX-CHIT	APLICARE VITĂ	1987	
EX-CHIT			






NOTE


**¶** ÎNCACUL SUPRATI în DEPARTAMENTUL ARAIA 1 SE  
POLOZEC PĂNCAUDU - CARĂ COLUII PENTRU PREDARE  
LE 22 și 23. PĂNCUL DEPARTAMENTUL ARAIA VA ANGA GOL  
TENTULU PREDAREA 23 MAR IN CÂMĂRĂ VA FI  
MONITATA GHENUA DE VENITULATIS


## ÎNCAZUL CUPRINS, ÎN DEGRADUL ANOI 5 SE  
PROSESĂ PUNICII FĂRĂ SOL PENTRU PROIECTAREA  
22. PUNICOURILE LA CUPRINS VOR FI DE 1604.


PENTRU VARIANTA TTS SINT INDICATE PUNCTUL  
COSUPRALE SUTLUMONTARE

1/90 PAKZ  
PLAN PARTER  
APRILIS VASAGY INCATZESZU  
1987 300G









COSUJEL SE ZIDESC h=170 CM PESTE  
PLACĂ, CONF. DET. DT. 16'

LOCUINTE  
SECTORUL AGRICOL, I.P.O.V.

730

Orth C. 2014

Dana L. - 2

وَالْمُؤْمِنُونَ


*Leucostoma* cf. G. Nicolae,

جعفر بن مسلم

MODER  
PLAN INT  
SPEECH

~~787~~ : SOURCE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CANTITATI DE COLONTARE			17	18	19	20	21	22	23	OBSERVATII			
																PE BUCATA				NR. BUCATI				PE SETRUVE				OBSERVATII	
																TAMPLARIE FERESTRE DULCI DE VENTILATIE USI	VOPSATORIE	GEAM	PERVAZ	PRAG	GARNITURI ETANSARI	PERVAZ	PRAG	GARNITURI ETANSARI					
<b>FERESTRE SIMPLE DE LEMN</b>																													
22	590 x 590	D			0,35	0,53	0,28	4,20		2,40	1	1	1	1	1	4	4,40	2,72	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	9,6			
22	590 x 590	S			0,35	0,53	0,28	4,20		2,40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
<b>FERESTRE CUPLATE DE LEMN</b>																													
23	890 x 1190	D			1,06	3,18	1,70	7,50	0,90	4,20	—	1	1	1	1	3	3,18	2,54	5,10	22,5	2,70	3,00	12,2						
24	890 x 1190	S			1,06	3,18	1,70	7,50	0,90	4,20	—	2	2	2	2	6	6,06	19,05	19,20	450	5,40	6,00	25,2						
25	290 x 1190	D			1,06	3,18	1,27	7,50	0,90	4,20	1	—	—	—	—	1	1,06	0,27	3,18	1,27	7,50	0,90	1,00	4,20	CU OCHI DE VENTILATIE				
26	890 x 1190	S			1,06	3,18	1,27	7,50	0,90	4,20	2	—	—	—	—	2	2,12	0,54	2,54	2,00	8,40	8,40	2,00	8,40	CU OCHI DE VENTILATIE				
27	1190 x 1190				1,22	4,26	1,27	8,40	1,20	4,80	3	3	3	3	3	12	17,06	51,12	15,24	100,8	14,40	15,60	57,60						
28	1190 x 1190				1,22	4,26	1,27	8,40	1,20	4,80	3	3	3	3	3	12	17,04	51,12	23,76	100,8	14,40	15,60	57,60	CU OCHI DE VENTILATIE					
29	1490 x 1190				1,22	4,26	1,27	8,40	1,20	4,80	3	3	3	3	3	12	17,04	51,12	23,76	100,8	14,40	15,60	57,60	CU OCHI DE VENTILATIE					
30	1490 x 1190				1,22	4,26	1,27	8,40	1,20	4,80	3	3	3	3	3	12	17,04	51,12	23,76	100,8	14,40	15,60	57,60	CU OCHI DE VENTILATIE					
31	1790 x 1190				2,13	6,16	3,41	10,20	1,80	6,00	—	3	3	3	3	9	19,17	37,77	19,81	65,10	10,50	12,20	37,80						
32	1790 x 1190				2,13	6,16	3,41	10,20	1,80	6,00	1	—	—	—	—	1	2,13	0,18	3,13	10,20	1,80	1,80	6,00	CU OCHI DE VENTILATIE					
<b>FERESTRE METALICE SIMPLE</b>																													
M8	1780 x 1920				3,52	1,98	2,61	—	1,80	8,60	—	—	1	1	1	2	3,04	3,98	5,21	—	8,80	10,80							
M9	1780 x 1480				2,86	1,33	2,12	—	1,80	4,68	—	1	—	—	1	1	2,86	1,33	2,12	—	1,80	4,68							
M10	230 x 480				0,41	0,11	0,10	—	—	73	1	1	1	1	1	4	0,46	0,44	0,42	—	—	29,2							
<b>TAMPLARIE CABINA SPATIALA BAIE</b>																													
M11	630 x 630				0,44	0,88	0,56	2,70	—	31,2	2	2	2	2	2	8	3,52	7,04	4,68	21,6	—	29,6	11,						
13	100x685x2090	D			1,43	1,72	0,72	—	4,90	—	23,5	2	2	2	2	2	8	11,44	5,76	1,44	39,2	—	18,80	12,20					
14	POALE 600x2000	S			1,20	3,05	0,18	4,90	—	16,5	—	1	—	1	1	3	4,29	2,16	4,70	—	10,5	—	49,5						




NOTA: LA VARIANTA CUPRINS PE CADRUL  
DREPTU, DISTOR PE PRECARIE  
NU VEL 2 BUCATI FERESTRE MARCA 22.

LUMINAIRE DE LUMINOSITATE LUMINAIRE DE LUMINOSITATE		ASSEMBLII DE LOCUTORII	
L.S.L.C.		L.D.E.	
FERESTRA	FERESTRA	FERESTRA	FERESTRA
ARM. GALETA	ARM. GALETA	ARM. GALETA	ARM. GALETA
ARM.	ARM.	ARM.	ARM.
TABLOU TIMPLARIE MONTATA IN FABRICA		TABLOU TIMPLARIE MONTATA IN FABRICA	
TRIOXON INDEPENDENT		TRIOXON INDEPENDENT	
T43		PK2	

NR.	DIMENSIUNI EXTERIOARE DE EXECUȚIE	CAPUSU LAI. INCLINATIV SASIUS DESCHIDERE	SASIUS	ARTICOL DE DEZIZ. C*	COD	TIPIE	CANTITATI DE DELIVERYARE												
							PE BUCATA					PE SECȚIUNE							
							PERMISIE	VESTIMENTARE	GEAM	PERMISIE	VESTIMENTARE	GEAM	PARTE	ETAJ I	ETAJ II	ETAJ III	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>FERESTRE DE LEVN CUPPLATE</b>																			
21	590 x 290	-	5	-	CK01A		0,53	1,57	0,80	5,92	-	-	1	-	-	-	1	0,53	
<b>USI DE BALCON CUPPLATE</b>																			
19	690 x 1990	-	D	NR. 5	3465/83	CK04A		1,37	5,00	1,35	-	-	-	3	3	3	3	12	16,44
20	690 x 1990	-	S											3	3	3	3	12	16,44
<b>USI INTERIOARE CELULARE PE CAPTUSELI FINISATE OPAC TIP C.I.L.</b>																			
1	884 x 2050	240	D					1,81	2,39	-	-	-	-	1	1	1	1	4	7,24
2	884 x 2050		5											2	2	2	2	8	14,48
<b>USI INTERIOARE CELULARE PE TOC CU CAPTUSELI FINISATE OPAC TIP C.I.L.</b>																			
1'	784 x 2050, 784 x 470	-T	D					1,61 0,37	1,65	0,34	-	-	-	1	-	-	-	1	1,61 0,37
3	884 x 2050	T	D					1,81	2,38	-	-	-	-	1	2	2	2	7	12,67
4	884 x 2050		S											2	2	2	2	8	14,48
5	784 x 2050	T	D					1,61 0,37	1,65	0,34	-	-	-	2	2	2	2	8	12,55
6	784 x 470		S											1	1	1	1	4	9,44
7	884 x 2050	T	D					1,81 0,42	1,67	0,39	-	-	-	2	2	2	2	8	19,48
8	884 x 470		S											2	3	3	3	11	19,48
9	884 x 2050	T	D					1,40 0,31	1,62	0,29	-	-	-	2	2	2	2	8	12,55
10	884 x 470		S											-	1	1	1	3	9,44
11	684 x 2050	T						1,49	0,99	-	-	-	-	5	4	4	4	17	25,33
<b>USI DE DULAP</b>																			
15	790 x 2050 790 x 470							1,82 0,37	5,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	420 x 2050 420 x 470 790 x 2520 (PN)							0,86 0,20 1,00	5,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>USI DULGHERESTI LA SUBSOL</b>																			
16a	790 x 1890							1,49	2,98									7	10,49
16b	790 x 1890							1,49	2,98									5	7,45
<b>USI METALICE</b>																			
GRIBUTATI UNIT. KG. NR. BUCATI																			
M1	1580 x 2590			CK140			4,03	4,07	3,08	153,7	-	-	-	-	-	-	-		
M2	1180 x 2050			CK14C			2,42	2,45	1,80	116,8	-	-	-	-	-	-	1	2,42	
M3	880 x 2090			CK 14 A			1,84	1,80	1,40	73,3	-	-	-	-	-	-	1	1,84	
M4	880 x 1990			CK 14 A			1,75	2,00	1,20	97,4	-	-	-	-	-	-	1	1,75	
M5	780 x 1790			CK 14 A			1,40	3,47	-	73,7	-	-	-	-	-	-	1	1,40	
M6	980 x 2050	S		CK 14 A			2,00	2,30	1,56	96,0	-	-	-	-	-	-	1	2,00	
<b>FERESTRE METALICE INCHIDERE LOGIE</b>																			
M7	2260 x 180			CK14A			2,69	1,34	2,47	99,3	-	-	-	-	-	-	-		
<b>FERESTRA METALICA CAMERA FUNOI</b>																			
M10	230 x 460							0,11	0,11	0,10	-	7,3	-	-	-	-	-		

GEAM	PER VAZUR 1			
	<20 MM	21	22	60MM
21	—	21	22	4
22	9,80	5,92	—	—
23	16,20	—	—	—
24	16,20	—	—	—
25	—	—	—	—
26	—	—	—	—
27	0,34	—	—	1
28	—	—	—	—
29	—	—	—	—
30	2,72	—	—	—
31	1,36	—	—	—
32	3,12	—	—	—
33	4,29	—	—	—
34	2,32	—	—	—
35	0,87	—	—	—
36	—	—	—	—
37	—	—	—	—
38	—	—	—	—
39	—	—	—	—
40	—	—	—	—
U TOANCHIDERE GREUT TOTALA KG				
41	1,80	116,8		
42	1,40	79,3		
43	1,20	77,4		
44	—	73,7		
45	1,56	96,0		
—	—	—		
—	—	—		



INSTITUT DE CERCETARE SI PROIECTARE PENTRU INVENTARIARE, URGENTA SI SUSPENSIE DIN BOMBIU	INSTITUTUL DE CERCETARE SI PROIECTARE PENTRU INVENTARIARE, URGENȚĂ SI SUSPENZIUNE DIN BOMBOIU
I.S.L.G.C.	ANSAMBLUL DE LOCUINTE
INDICAT	TYPE CERINTA
DESENAT	DETALII
VERIFICAT	DETALII
SIG. REDACTANT	DETALII
DETALII	DETALII
TABELUL TIMPLAIE MONATA PE SANTIER PRODUS INDEPENDENT	
P+3	P4K2