

MEMORIU GENERAL JUSTIFICATIV

1. DATE GENERALE

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

CENTRUL DE SERVICII DE ASISTENTA SOCIALA PENTRU PERSOANE VARSTNICE

AMPLASAMENTUL:

Bucuresti, str. Valer Dumitrescu nr.33, sector 2.

TITULARUL INVESTITIEI

**DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
SECTOR 2 Bucuresti, str. Olari nr.11-13.**

2. FUNDAMENTAREA NECESITATII SI OPORTUNITATII

La nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti există o populaţie de aproximativ 450.000 de locuitori, din care 19 % cu vârstă de peste 60 de ani. Persoanele vîrstnice reprezinta una din categoriile asistate de către D.G.A.S.P.C. Sector 2, supusă unui risc crescut de marginalizare socială.

Scopul înființării Centrului de servicii de asistență socială îl constituie prevenirea marginalizării și excluziunii sociale a persoanelor vîrstnice, precum și a dezechilibrelor din viața socială a acestei categorii sociale, respectiv reintegrarea persoanelor de vîrstă a III a în viața comunității locale prin conștientizarea și exploatarea forțelor proprii.

Grup țintă: ~ 1.000 persoane vîrstnice defavorizate domiciliate în Cartierul „Ion Creanga” Sector 2, cu vîrstă de peste 60 de ani.

In cadrul centrului vor fi oferite servicii de consiliere psihologică, socială și juridică, servicii de socializare, servicii de recuperare medico-sociale - kinetoterapie, fizioterapie și gimnastică medicală, precum și consultații medicale.

Pentru aceasta se va transforma o clădire existentă cu funcțiunea Locuință socială într-un Centru de servicii de asistență socială ptr. Persoane vîrstnice.

3. DESCRIEREA INVESTITIEI

3.1 SITUATIA EXISTENTA A OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Imobilul situat în sectorul 2 București, la intersecția strazilor Valer Dumitrescu și Moroieni, este proprietatea Directiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 2.

Imobilul este compus din teren in suprafata de 250,00 mp. si constructie existenta cu destinatia locuinta, cu regimul de inaltime Ds + P + E + Mansarda, suprafata construita de 156,14 mp. si suprafata desfasurata de 573,27 mp

Amplasament

Fata de limitele terenului, cladirea existenta care are in plan o forma poligonala , este amplasata dupa cum urmeaza:

- la nord – est: retrasa cu 1,65 m. fata de gard ;
- la sud – est: la limita de proprietate (calcan);
- la sud – vest: retrasa cu 2,00 m. fata de gard (str.Valer Dumitrescu)
- la nord – vest : retrasa cu 1,60 m. fata de gard (str.Moroeni)

Parcela cladirii existenta are 2 accese, ambele din str. Valer Dumitrescu, unul ptr. persoane si unul ptr. doua automobile.

Descrierea cladirii existente din punct de vedere arhitectural:

Cladirea cu regimul de inaltime Ds+P+E+Mansarda are functiunea de Locuinta Sociala si este compusa din urmatoarele spatii:

DEMISOL:

- garaj ptr.2 auto;
- scara interioara;
- corridor;
- crama;
- pivnita;
- spalatorie rufe;
- centrala termica.

PARTER:

- scara acces principal din curte;
- vestibul;
- hol;
- grup sanitar;
- scara interioara;
- camera de zi cu balcon;
- bucatarie cu acces pe terasa;
- dormitor;
- baie;
- camara;
- scara acces secundar.

ETAJ:

- hol;
- scara interioara;
- camera de zi cu balcon;
- 2 dormitoare
- 2 bai;
- debara;
- terase.

MANSARDA:

- hol;
- scara interioara;
- 2 dormitoare;
- depozitare;
- grup sanitar.

Cladirea cu functiunea locuinta, construita probabil in anii 1993-1994 a avut initial regimul de inaltime Ds+P+E si un acoperis care a fost transformat in cursul anilor 2006-2007 intr-un spatiu locuibil (mansarda).

Actualmente cladirea are regimul de inaltime Ds+P+E+Masarda.

Starea actuala a cladirii este buna.

Peretii structurali sunt realizati din caramida de 37,5 cm. grosime si simburi din beton armat (demisol, parter si etaj), iar peretii interiori din caramida de 25 cm. si 12,5 cm grosime.

Acoperisul mansardat (cca. 2,40 m.inaltime la interior) este realizat din elemente structurale din lemn.

Peretii mansardei sunt executati din panouri din gips-carton pe schelet de lemn – inclusiv vata minerala de 10cm., iar invelitoarea mansardei este din tabla.

Finisajele interioare ale peretilor (tencuieli, vopsitorii lavabile de interior, faianta) si tavanelor (vopsitorii lavabile de interior si parcial lemn lambrisat), sunt intr-o stare relativ buna.

Pardoselile din incaperi sunt din parchet (camere de zi si dormitoare), gresie, mozaic turnat si ciment sclivisit (bai, bucatarie, dependinte, centrala termica, garaj), si sunt ,de asemenea, intr-o stare buna.

Timplariile sunt executate din lemn sau inlocuitori din lemn si sunt intr-o stare medie (timplariile interioare sunt in stare buna).

Finisajele exterioare (vopsitorie lavabila de exterior, strop, similipliatura la soclu) sunt in stare buna.

Scara interioara este balansata si finisata cu gresie portelanata alunecoasa.

Inaltimele camerelor sunt de 3.06 m. (parter si etaj), de 2,72 m. la demisol si variabila (1,70-2,40 m.) la mansarda.

Cladirea are o inaltime la coama (fata de teren) de cca.11,60 m. Acoperisul peste casa scarii este mai inalt. In zona casei scarii cladirea are cea mai mare inaltime fata de teren (cca. 12,70 m.).

Descrierea constructiei existente din punct de vedere structural:

In anul 2006 firma Proiect Bucuresti a elaborat o expertiza tehnica privind structura de rezistenta a Locuintei din str. Valer Dumitrescu nr.33, sector 2, Bucuresti.

Cladirea avea regimul de inaltime Ds + P + E si un acoperis (pod) realizat din elemente din lemn cu invelitoarea din tabla.

Aceasta expertiza a fost intocmita pentru a se verifica posibilitatea transformarii podului locuintei intr-o mansarda care urma sa adaposteasca cteva camere de locuit.

Concluzia expertizei tehnice a fost: „pentru compartimentarea si amenajarea mansardei nu sunt necesare interventii structurale la cladirea existenta”

Podul a fost transformat in anii 2006- 2007, in mansarda.

Cladirea are o structura de rezistenta realizata din zidarie portanta intarita cu simburi din beton armat de 37,5 cm. grosime la peretii exteriori si 25 cm. grosime la peretii interiori, planseu din beton armat peste demisol , parter si etaj.

Fundatiile sunt executate din beton simplu (C8/10).

Mansarda a fost realizata din elemente din lemn, iar invelitoarea din tabla zincata.. Peretii interiori ai mansardei au fost executati din panouri din gips- carton pe structura din lemn, izolarea termica a fost realizata cu vata minerala, inaltimea pina la plafonul mansardei este de cca. 2,40 m. (exceptie o zona cu inaltimea maxima de cca .1,70 m. cu functiunea de pod).

Zona casei scarii are inaltimea la plafon de 2,80 m. si este prevazuta cu un acoperis care depaseste cu cca. 1,10 m. inaltimea mansardei.

Inaltimea demisolului este de 2,72m. iar a parterului si etajului 3,06 m .

Nu s-au constatat degradari ale constructiei (fisuri, tasari) .

Avind in vedere intentia beneficiarului de a transforma cladirea, in sensul schimbarii functiunii cladirii, din Locuinta intr-o Cladire cu functiune publica - Centru de Servicii de Asistenta sociala ptr. persoane virsnice (cabinele medicale, consiliere sociala si psihologica, biblioteca, sala fitness etc.), a trebuit sa fie intocmita o noua expertiza tehnica care sa stabileasca daca sunt necesare masuri de interventie (consolidare) atit la nivelul fundatiilor cit si la suprastructura.

Din punct de vedere al instalatiilor existente in cladire mentionam:

Incinta in care se afla cladirea are prevazuta retea de apa potabila si retea de canalizare.

Locuinta sociala este alimentata cu apa potabila de la reteaua orasului (str. Moroieni) printr-un bransament din teava de polietilena de inalta densitate Pn6, Dn 40 mm., ce trece prin caminul de apometru existent si amplasat in demisolul cladirii.

In camera centralei termice de la demisol exista prevazut un rezervor tampon de 500 l., ptr. preluarea neuniformitatilor de consum , precum si un grup hidrofor care asigura alimentarea instalatiei de apa potabila.

Cladirea este echipata din punct de vedere instalatii sanitare cu bai, grupuri sanitare, bucatarie si spalatorie rufe, dotate cu cada, dusuri, wc-uri, lavoare si spalatoare, ce vor trebui inlocuite conform noilor functiuni ale imobilului.

Instalatia interioara de alimentare cu apa rece si calda menajera este realizata din teava de otel si este intr-o stare necorespunzatoare, fiind necesara inlocuirea ei.

In camera centralei termice si in garaj au fost prevazute base (0,55 x 0,55 m), cu pompa submersibila cu functionare automatizata prin plutitor, ptr. preluarea apelor accidentale.

Instalatia de canalizare din incinta a fost realizata recent (tuburi si piese din PVC-KG 215 MM.) si actualmente functioneaza in conditii bune.

Apa pluviala se evacuaza la nivelul trotuarului prin burlane, fiind absorbita de spatiul verde.In zona garajului, care este coborita fata de restul curtii, exista o rigola acoperita cu un gratar ptr. preluarea apelor pluviale si transmiterea lor la canalizare.

Cladirea dispune de instalatii de incalzire centrala si instalatii de utilizare gaze naturale.

Incalzirea imobilului se realizeaza cu o centrala termica pe gaze amplasata intr-o camera separata de la demisol.

Centrala termica este echipata cu un cazan functionind pe gaze naturale, de 60 KW., cu tiraj natural, un vas de expansiune inchis cu membrana de 12 l. pentru boiler, o pompa circulatie cazan, o pompa ptr. cicuitul de incalzire corpuri statice, o pompa circulatie ptr. preparare apa calda menajera, un boiler de 300 l., butelie de egalizare a presiunilor, supape de siguranta, termometre, manometre, filtru impuritati.

Evacuarea gazelor arse se realizeaza prin intermediul unui cos de fum existent.

Aerisirea instalatiei de incalzire se realizeaza prin ventile de aerisire automate, amplasate in punctele cele mai inalte ale retelei de distributie si la capetele de coloana.

Asigurarea aerului necesar arderii se realizeaza printr-o grila cu jaluzele fixe si plasa de sarma montate la partea superioara a peretelui dinspre exterior al centralei temice.

Centrala termica functioneaza in conditii bune. In schimb coloanele si conductele de transport a agentului termic (apa calda 90/70 °C), precum si caloriferele sunt necorespunzatoare si vor trebui inlocuite.

Instalatia electrica este necorespunzatoare si va trebui inlocuita avind in vedere si noile consumuri datorate noilor functiuni (liftul, sala calculatoare, etc.).

In imobil exista o centrala antiefractie, precum si o instalatie de telefonie ptr. un post telefonic.

Alimentarea cu gaze naturale se face din reteaua publica de gaze naturale de pe str. Moroieni, prin intermediul unui bransament. La limita dinspre nord a proprietatii se afla amplasata firida ptr. regulator. Contorul este amplasat pe peretele de nord-est al locuintei si de aici sunt alimentate centrala termica si masina de gatit din bucatarie.

3.2 CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA/AUDIT ENERGETIC

a) In ceea ce priveste expertiza tehnica privind structura de rezistenta

A fost efectuata o noua expertiza tehnica de catre firma S.C. MEGA TCP – S.R.L. in anul 2009.

S-a avut in vedere urmatoarele:

Cladirea existenta cu functiunea locuinta si cu regimul de inaltime Ds+P+E+Mansarda, trebuie transformata intr-o cladire publica cu functiunea Centru de Servicii de Asistenta Sociala (cu acelasi regim de inaltime).

Lucrările solicitate de beneficiar sunt: schimbarea functiunii camerelor, recompartimentari, refacerea scarii interioare, realizarea unei rampe si a unui grup sanitar ptr. persoane handicapate locomotor, refacerea mansardei cu marirea inaltimei, amplasarea unui lift adosat cladirii, inchiderea unor balcoane cu timplarie din p.v.c. si geam termopan, refacerea finisajelor si timplariilor, refacerea instalatiilor, termo si hidroizolarea cladirii.

Cladirea are o structura de rezistenta realizata din zidarie portanta intarita cu simburi din beton armat de 37,5 cm. grosime la peretii exteriori si 25 cm. grosime la peretii interiori, planseu din beton armat peste demisol , parter si etaj. Fundatiile sunt executate din beton simplu (C8/10).

Mansarda este realizata dintr-o structura usoara din elemente din lemn, iar invelitoarea din tabla zincata.

Nu s-au constatat degradari ale constructiei (fisuri, tasari) .

Avind in vedere cele de mai sus, in urma analizei prin calcule efectuate de catre expert si tinind cont de prevederile normativului P100/1/2006 si P100/92, in concluziile expertizei tehnice cu privire la structura de rezistenta a cladirii transformate intr-un Centru de Servicii de Asistenta Sociala, expertul precizeaza urmatoarele:

- Nu sunt necesare masuri de interventie la fundatiile constructiei actuale, ca urmare a schimbarii functiunii si aparitiei unor sarcini gravitationale si seismice in plus (dar cu valori mici), deoarece valoarea efectiva a presiunii pe teren este sub valoarea presiunii conventionale date prin avizul geotehnic preliminar atit in gruparea fundamentala de incarcari cit si in gruparea speciala (actiunea seismica);
- Din calculul structurii actuale (cu includerea modificarilor cerute de schimbarea functionalitatii cladirii) rezulta ca nici la nivel de suprstructura nu sunt necesare interventii la structura de rezistenta a cladirii;
- Executia unui lift exterior care sa deserveasca constructia, se face independent de structura constructiei si prin urmare nu influenteaza aceasta constructie si nici nu impune masuri de interventie la infra si suprastructura;
- Analiza prin calcul a evideniat o capacitate corespunzatoare la actiuni seismice atit in situatia actuala cit si cea viitoare, gradul minim de asigurare pe directia cea mai slaba (transversal) fiind $R = 0,717$ adica o valoare superioara celei date de normativ ptr. o constructie clasa III de importanta.
- Din aceasta cauza, din expertiza rezulta ca nu sunt necesare masuri de interventie (consolidare) nici la fundatii (subzidiri) si nici la suprastructura.

b) In ceea ce priveste auditul energetic

Cladirea existenta supusa proiectului de audit energetic este o locuinta sociala cu regimul de inaltime Ds+P+E+Mansarda, cu fatada principala orientata spre S-V.

Cladirea are pereti de caramida plina, este tencuita la interior si exterior, are acoperisul mansardat si invelitoarea din tabla. Ferestrele cladirii sunt duble, din lemn, in afara de cele de la mansarda care sunt termoizolate.

Toate spatiile sunt incalzite.

In urma analizelor efectuate comportarea termotehnica a cladirii existente este nesatisfacatoare.

Pentru reabilitarea termica a cladirii, avind in vedere transformarea intr-un Centru de asistenta sociala, vor trebui executate urmatoarele imbunatatiri energetice ale sistemului cladire-instalatii:

- termoizolarea peretilor exteriori (10 cm. grosime, polistiren expandat- pereti; 12 cm. polistiren extrudat – soclu);
- termoizolarea invelisului mansardei cu placi din vata minerala de 8-10 cm.grosime, montate intre capriori;
- inlocuirea timplariei exterioare din lemn cu timplarie performanta din elemente din p.v.c. si geam termopan (low-e);
- montarea glafurilor din tabla zincata si vopsita, la ferestre;
- aplicarea unui strat de armare din fibra de sticla la colturile timplariei exterioare;
- intercalarea robinetilor de separare si reglaj la fiecare coloana a instalatiei de incalzire;

- intercalarea robinetilor de golire ¾" pe conductele de distributie apa calda, rece si incalzire din demisol;
- izolarea termica a conductelor de distributie apa calda, rece si incalzire din demisol;

4. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

4.1 DESCRIEREA LUCRARILOR DE TRANSFORMARE SI MODERNIZARE

Directia Generala de Asistenta sociala si Protectia copilului, sector 2, Bucuresti , intentioneaza sa transforme o cladire existenta care are functiunea de Locuinta Sociala intr-un CENTRU DE SERVICII DE ASISTENTA SOCIALA PENTRU PERSOANE VARSTNICE, cu un personal de 11 angajati..

Pentru aceasta a fost necesara obtinerea Certificatului de urbanism nr 393/17"D" din 20.02.2009, emis de Primaria Sectorului 2 Bucuresti.

Au fost transmisse catre Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti, o solicitare si o fisa tehnica ptr. emiterea acordului de mediu si prin adresa nr.3471/19.03.2009 A.P.M.Bucuresti a decis ca proiectul propus nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

De asemenea, au fost intocmite:

- Expertiza tehnica privind structura de rezistenta a cladirii;
- Raport de audit energetic;
- Studiu geotehnic;
- Studiu topografic;
- Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii.

Descrierea functional - arhitecturala

Transformarea functionala a cladirii se va face cu mici interventii la nivelul compartimentarilor existente.

Regimul de inaltime al Centrului de servicii de asistenta sociala ramine Ds + P + E + Mansarda. Suprafata construita este de 164,32 mp. iar suprafata desfasurata de 612,84 mp.

Din punct de vedere functional au fost prevazute urmatoarele spatii:

Demisol:

- acces;
- sala asteptare;
- hol;
- casa scarii ;
- lift persoane;
- cabinet medical;
- cabinet fizioterapie;
- cabinet kinetoterapie;
- grup sanitar separat pe sexe;
- vestiar personal medical;
- vestiar asistenti;
- grup sanitar personal medical;

- centrala termica;
- corridor;
- sas;
- depozit.

Parter:

- acces principal (inclusiv scara);
- acces secundar (inclusiv scara);
- hol acces;
- casa scarii;
- lift;
- hol;
- sala lectura, biblioteca si audioteca;
- birou consiliere psihologica/sociala;
- grup sanitar handicapati;
- oficiu;
- camera serviciu;
- depozit;
- terase.

Etaj :

- hol acces;
- casa scarii;
- lift;
- corridor;
- sala multifunctionala (conferinte/intruniri);
- birou;
- sala jocuri de societate;
- grup sanitar separat pe sexe;
- loc de fumat;
- depozit;
- terase.

Mansarda:

- hol acces;
- casa scarii;
- lift;
- hol;
- sala fitness;
- sala de informatica/ lb. engleza;
- vestiare separate pe sexe;
- grup sanitar separat pe sexe;
- depozit;
- terasa.

In general trebuie pastrate camerele existente care vor capata noi destinatii.Totusi, datorita noilor cerinte functionale, in unele camere vor fi realizate noi compartimentari din pereti usori din panouri din gips-carton.

Scara va ramine balansata avind in vedere insuficienta spatiului si ptr. ca interventiile asupra structurii de rezistenta a cladirii trebuie sa fie minime, dar va fi corectata atit in ceea ce priveste latimile cit si inaltimele treptelor. De asemenea, se va inlocui gresia alunecoasa de pe scara si holuri cu gresie antiderapanta.

Va fi prevazut un ascensor cu structura metalica si fundatie proprie, adosat cladirii care sa nu afecteze structura de rezistenta a cladirii.

Pentru persoanele cu deficiente locomotorii, se va realiza o rampa ptr. handicapati ptr. accesul acestora la demisol, precum si a unui grup sanitar special la parter.

Finisajele interioare si exterioare vor fi refacute.

Timplariile exterioare vor fi realizate din profile p.v.c. si geam termopan..

Mansarda existenta va fi refacuta intr-o noua configuratie volumetrica, va fi putin mai inalta decit mansarda initiala (dar nu va depasi inaltimea maxima a cladirii existente – 12,70 m.), va fi realizata din elemente usoare din lemn si panouri din gips-carton, va fi termoizolata cu placi din vata minerala de 10 cm. grosime si va fi invelita cu tabla vopsita.

Anvelopa cladirii va fi termoizolata cu placi din polistiren expandat de 10 cm. grosime (soclul – 12 cm. polistiren extrudat).

Casa scarii va avea invelitoarea in sistem terasa care va fi termo si hidroizolata. Terasa peste demisol (intrarea secundara) va fi refacuta.

Indicatori urbanistici

Situatie existenta:

Procentul de ocupare al terenului: POT = 62,45 %

Coeficientul de utilizare al terenului: CUT = 2,29

Situatia propusa:

- POT = 66 %
- CUT = 2,45

Caracteristicile principale ale construcției

Aria construită: 164,32 mp.

Arie desfășurată: 612,84 mp.

Arie utilă: 483,19 mp.

H nivel din placă în placă : 2,72 m.; 3,06 m.; 2,40 m.

H construcție: 12,67 m.- atic terasa .

Structura constructivă

Din punct de vedere al zonarii seismice, conf. Normativului P 100-92 ptr. proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale, amplasamentul se incadreaza in zona "C" de calcul, ptr.care $K_s = 0,2$ si perioada de colt $T_c = 1,5$ sec.

Din punct de vedere a incarcarilor climaterice, amplasamentul se incadreaza astfel:

- incarcari date de zapada – conf. STAS 10101/21-92 – zona "C" de calcul, cu greutatea de referinta $g_z = 150$ kg/mp.
- incarcari date de vint – conf. STAS 10101/20-90 – zona "C" de calcul, cu presiunea dinamica de baza $g_v = 55$ kg/mp.

Zona amplasamentului se incadreaza in categoria geotehnica 1 cu risc geotehnic redus (conf. Normativului NP 074/2002).

Sub pamantul vegetal (0,40 m.) se dezvolta un un pachet gros de paminturi argiloase (luturi cu doua orizonturi - B si C, in care ponderea o detin luturile orizont C).

Cladirea este fundata pe un strat de argila (lut orizont B).

Nivelul apei freatici nu s-a intilnit pina la adincimea de 8 m.

Conform Normativului P 100-92, clasa de importanta este "III".

Conform HGR 766/97, categoria de importanta este "C" – normala.

Din punct de vedere structural cladirea existenta este o cladire cu pereti structurali din zidarie de caramida (37,5 cm. la exterior si 25 cm. la interior) si intarita cu simburi din beton armat si cu grinzi si centuri. Acoperisul mansardat este de tip sarpanta de lemn si invelitoarea din tabla zincata.

Subsolul este realizat din pereti din zidarie de caramida de 37,5 cm., la exterior si 25 cm. la interior, cu simburi din beton armat.

Peretii sunt hidroizolati la exterior cu carton + bitum si protectie din caramida.

Fundatiile sunt din beton simplu cu latimea de 80 cm. la zidurile exterioare si 60 cm. la zidurile interioare, fundatia este la cota – 3,42 m.

Presiunea pe teren, conf. avizului geotehnic preliminar (intocmit in anul 2006) este de $p.conv. = 250$ kpa(2,5 kg/cm.p.).

Materialele utilizate sunt:

- la fundatii beton B150/ C8/10;
- la simburi subsol+ suprastructura, planseu, grinzi, centuri, scari) B200/ C12/15;
- otel beton OB 37, PC 52;
- caramizi clas C50;
- mortar M25 Z.

Lucrarile propuse de beneficiar pentru transformarea cladirii existente din Locuinta cu regimul de inaltime Ds+P+E+Mansarda, in Centru de Servicii de Asistenta Sociala (cu acelasi regim de inaltime), sunt:

- transformarea functionala a unor spatii din camere de locuit in cabinete, birouri, sali multifunctionale;
- mici interventii la nivelul compartimentarilor interioare;

- rezolvarea corecta a scarii interioare balansate, inclusiv asigurarea impotriva riscului de accidentare prin alunecare pe scara si palier;
- executarea rampei de acces si a unui grup sanitar ptr. persoane cu handicap locomotor;
- prevederea unui ascensor cu structura metalica si fundatie proprie independenta, alipit cladirii;
- refacerea finisajelor interioare si exterioare;
- refacerea timplariilor exterioare (inclusiv perete cortina);
- inchiderea unor balcoane cu timplarie p.v.c. si geam termopan;
- refacerea mansardei intr-o noua configuratie volumetrica cu inaltime mai mare decit mansarda existenta (cca. 80 cm.), fara a se depasi inaltimea maxima a constructiei existente (12,70 m). Aceasta se va realiza cu elemente usoare din lemn si panouri din gips-carton, iar termoizolarea cu placi din vata minerala;
- refacerea acoperisului casei scarii (transformare in terasa);
- izolarea termica a anvelopei cladirii cu placi din polistiren expandat de 10 cm. grosime la pereti si 12 cm. la soclu;
- refacerea instalatiilor;

Se face precizarea ca amenajarile si modernizarile sus mentionate nu afecteaza structura cladirii, ca nu se fac modificar sau interventii la structura de rezistenta, iar sarcinile in plus aduse de inaltarea mansardei, termo si hidroizolarea, refacerea scarii, schimbarea pardoselilor, nu aduc sarcini gravitationale importante ptr. structura de rezistenta a cladirii (aceste sarcini gravitationale se apreciaza la cca. 1-1,5% din sarcina gravitationala actuala), la nivelul fundatiilor valoarea efectiv teren reala raminind practic aceeasi ptr. constructie inainte si dupa realizarea amenajarilor.

Prin schimbarile susmentionate cladirile corespunde noii destinatii, iar din punct de vedere structural constructia fiind recent construita (1993-1994), are o conformare seismica apropiata de prevederile Normativelor P100/1-2006 si P100/92 , precum si a altor norme si normative ptr. constructii. Constructia cu regimul de inaltime Ds+P+E+Mansarda, asigura conditii normale de exploatare iar lucrurile de amenajari care fac obiectul prezentei documentatii, conduc la realizarea principalelor exigente de calitate(rezistenta si stabilitate) si confort corespunzator normelor in vigoare, specifice ptr. un Centru de servicii de asistenta ptr. persoane varstnice.

Materiale de constructie si finisaj

La mansarda peretii vor fi executați din panouri de gips–carton pe o structură metalică de prindere. Între panouri va fi prevăzută o fonoizolare din vată minerală de 8 cm grosime.

Peretii exteriori ai cladirii vor fi termoizolati cu placi din polistiren expandat de 10 cm. grosime.

Tâmplăriile interioare si cele exterioare vor fi realizate din profile p.v.c. si geam termopan. In zona liftului va fi prevazut un „perete cortina” executat din profile din aluminiu si geam termopan.

Pentru finisajele interioare, vor fi propuse materiale ușor de întreținut cu o bună comportare în timp:

- pardoseli: placi imitatie granit (holuri), linoleum, mocheta, tarket, gresie antiderapantă, mozaic spălat, ciment sclivisit;
- pereti: tencuieli, glet de ipsos, glet de var, vopsitorii lavabile de interior, vopsitorii in ulei, spoieri cu lapte de var, faianță pe toată înălțimea;
- tavane: tencuieli, glet de ipsos, glet de var și vopsitorii lavabile de interior, spoieri cu lapte de var.

La exterior:

- tencuieli decorative;

- vopsitorii lavabile de exterior;
- mozaic turnat;
- similipiatra(la soclu);
- gresie antiderapanta de exterior.
- perete cortina.
- placaj tip Alucobond;

Instalatii aferente constructiei

Instalatii SANITARE

Instalatia sanitara la aceasta constructie existenta nu corespunde conditiilor igienico-sanitare impuse de legislatia actuala.

Datorita acestor deficiente si a noilor functiuni ale cladirii, s-a impus necesitatea înlocuirii instalatiei sanitare interioare in totalitate cu obiecte si materiale noi, de buna calitate, care vor asigura, pe termen lung, toate conditiile unei bune exploatari, în conditii igienico-sanitare perfecte.

- Alimentarea cu apa

Locuinta sociala este alimentata cu apa potabila de la reteaua orasului (str. Moroieni) printr-un bransament din teava de polietilena de inalta densitate Pn6, Dn 40 mm., ce trece prin caminul de apometru existent si amplasat in demisolul cladirii. Acest bransament este in stare buna de functionare si se va pastra.

In camera centralei termice de la demisol exista prevazuta o Statie de hidrofor cu un rezervor tampon de 500 l. , precum si un grup hidrofor care asigura presiunea instalatiei de apa potabila. Aceasta este de asemenea in stare buna de functionare si se va pastra, deservind cladirea conform noilor functiuni.

Reteaua interioara de distributie a apei reci va fi executata din teava de polipropilena. Imbinarea tevilor se va face prin electrofuziune .

Prepararea apei calde menajere se va face cu ajutorul unui boiler, amplasat in spatiul aferent Centralei termice, alimentat pe circuitul primar cu agent termic apa calda, cu capacitatea de 500 litri. Reteaua interioara de distributie a apei calde va fi executata teava de polipropilena. Imbinarea tevilor se va face prin electrofuziune .

- Canalizarea menajera

Apele uzate menajere rezultante de la grupurile sanitare din cladire sunt evacuate la reteaua de canalizare din incinta, existenta si care este in stare buna de functionare.

In interiorul cladirii conductele de canalizare vor fi executate din teava de polipropilena de scurgere tip PP. Sustinerea acestor conducte se va face cu bratari din otel inoxidabil, iar la contactul intre acestea si conducta se vor utiliza garnituri din cauciuc. Toate aceste conducte vor fi montate atat in ghene special prevazute, fie in slituri practicate in zidarie.

- Canalizarea pluviala

Apele pluviale provenite de pe acoperisul cladirii vor fi preluate prin jgheaburi si burlane si evacuate la teren. Apele pluviale provenite de pe terasa circulabila a cladirii vor fi preluate prin intermediul unui receptor de terasa si vor fi conduse la canalizarea exterioara.

Instalatii TERMICE

Cladirea este echipata la demisol, pentru productia de apa calda pentru incalzire, cu o centrala termica echipata cu un cazan tip Logano G 234 functionind pe gaze naturale, de 60 KW. Centrala termica functioneaza in conditii bune si va deservi cladirea cu noile functiunii. In schimb coloanele si conductele de transport a agentului termic (apa calda 90/70 °C), precum si caloriferele sunt necorespunzatoare si vor trebui inlocuite.

Evacuarea gazelor arse se realizeaza prin intermediul unui cos de fum existent.

Pentru incalzirea incaperilor cladirii se va folosi sistemul de incalzire cu corpuri statice. Radiatoarele vor fi din panouri de otel, echipate cu robinete de reglare termostatare. Distributia agentului termic de la coloanele de distributie la radiatoare se va realiza prin tevi din material plastic (polietilena reticulata cu bariera oxigen), rezistente la temperaturi de 0÷100°C, montate in pardoseala. Agentul termic apa calda va fi distribuit de la centrala termica existenta a cladirii prin intermediul unei coloane din teava de otel negru.

Racirea si incalzirea aerului in anotimpurile de tranzitie se va face in sistem split, compuse din unitati interioare de perete si unitati exterioare. Conductele pentru colectarea condensului se vor monta cu o panta descendenta de minim 2% spre punctul de evacuare.

Instalatia de GAZE

Printr-un bransament la reteaua publica de gaze naturale de pe str. Moroieni, se asigura alimentarea cu gaze naturale. Firida ptr. regulator este amplasata la limita dinspre nord a proprietatii , iar contorul de gaze este amplasat pe peretele de nord-est al cladirii. Aceasta instalatie de gaze va fi folosita si la Centrul social (la centrala termica si la oficiu - in locul bucatariei).

Instalatii ELECTRICE

- Instalatii de iluminat si prize

Alimentarea cu energie electrica se va realiza din firida de bransament existenta a imobilului prin coloana individuala cu cablu de tip CyAby 3x70+35 pana la tabloul general al cladirii amplasat in holul de la parter. Din acest tablou se vor alimenta prin coloane individuale tablourile aferente fiecarui nivel, cat si tabloul aferent centralei termice.

Puterea totala instalata pe tabloul electric general este $P_i = 99\text{ kW}$, iar $P_a = 59,5 \text{ kW}$.

Instalatiile de iluminat si prize se vor realiza tinand seama de noua destinatie a incaperilor si de impunerile normativelor in vigoare.

- Instalatiile de forta vor cuprinde:

- alimentarea unei prize trifazice in centrala termica;
- alimentarea ascensorului;

- alimentarea prin circuite de prize individuale a aparatelor de conditionare pentru birouri, sali de consiliere si cabinete.

- Instalatiile de curenti slabii vor cuprinde:

- sistem de detectie incendiu;
- sistem de supraveghere video la nivelului demisolului si al parterului;
- sistem de telefonie.

Utilaje si dotari

Pentru incalzire si prepararea apei calde menajere vor fi folosite utilajele din centrala termica existenta.

Centrala termica este amplasata la demisolul cladirii, functioneaza pe gaze si este pravazuta cu urmatoarele echipamente:

- cazan din fonta model Logano G 234, ptr. preparare agent termic apa calda 90/70 ° C, capacitate 60 KW, echipat cu tablou de comanda, 2 supape de siguranta, termostat de reglare si siguranta, presiune de lucru 6 bar, randament minim 92 %;
- automatizare BUDERUS tip 2107;
- arzator atmosferic ecologic cu preamestec combustibil gazos, doua trepte de functionare, 30...65 KW, echipat cu regulator de gaz cu filtru ¾" si presostat minim de gaz , DG 50;
- vas de expansiune inchis cu membrana, circuit cazan, V=50 l., pn6 (VEX1) model REFLEX N50/6;
- vas de expansiune inchis cu membrana, circuit boiler, V=12 l., pn6 (VEX2) model REFLEX D12/10;
- boiler preparare a.c.m. V=500 l.;
- pompe circulatie ptr. circuite corpuri statice, boiler, cazan;
- filtru impuritati apa, debit 2,6 mc/h, Dn 40, pn6;

In camera centralei termice exista si un rezervor tampon apa 500 l. precum si un grup hidrofor.

In afara acestor utilaje existente vor fi prevazute si alte utilaje/echipamente ptr. asigurarea functionarii in bune conditii a centrului:

- ascensor 4 persoane (inclusiv handicapati);
- aparate aer conditionat sistem split;
- ventilatoare de evacuare aer viciat;
- echipamente electrice diverse;
- centrala avertizare incendiu;
- centrala telefonica;
- centrala antiefractie;

Vor fi prevazute dotari P.S.I. precum si o serie de dotari de specialitate (aparat ptr. terapie combinata plus carucior, aparat combinat ultrasunete si electroterapie, saltele gimnastica, bicicleta medicinala, spalier, stepere, televizor, DVD player, sisteme calcul, imprimanta, copiator multifunctional,etc.).

4.2 CONSUMURI DE UTILITATI

Necesarul de apa rece, apa calda si gaze, pentru noua functionalitate a cladirii – Centrul de servicii de asistenta sociala - se incadreaza in consumul existent.

La cladirea existenta, in conformitate cu prevederile anexei 3 din contractul de furnizare a energiei electrice nr.1003-2517147-1 / 2006, incheiat intre S.C. Electrica Muntenia Sud S.A. si D.G.A.S.P.C. Sector 2, puterea maxima simultan absorbita este de 5 Kw.(conf. avizului de racordare nr. BERDA02591 emis de SDSEE-Bucuresti).

Puterea electrica absorbita estimata pentru Centrul multifunctional social este de 59,5 Kw.

5. DURATA DE REALIZARE

Durata de execuție a lucrarilor este de 12 luni.

Organizarea de santier se va amenaja in interiorul cladirii existente care este racordata la toate utilitatatile.

6. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI


Numar de locuri de munca – faza de executie.

Pentru executia Centrului de servicii de asistenta sociala pentru persoane varstnice se estimeaza ca se vor crea cca. 20 locuri de munca pentru un an de zile.


Numar de locuri de munca – faza de operare.

Pentru asigurarea serviciilor de asistenta sociala pentru cca. 20 beneficiari, cladirea centrului va avea 11 angajati din care :


- 3 medici;
- 3 asistenti;
- 1 psiholog;
- 1 asistent social;
- 1 bibliotecar;
- 1 profesor educatie fizica;
- 1 administrator.





 Projectant ARHISIGMA s.r.l. J40/ 6264 / 93	Beneficiar: DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SI PROTECȚIA COPILULUI, Sector 2, BUCURESTI	Pr.nr. 286204/102/2009			
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara	Titlu proiectului: CENTRU DE SERVICII DE ASISTENTA SOCIALA pentru PERSOANE VARSTNICE Strada Valer Dumitrescu nr. 33, Sector 2, Bucuresti	Faza
Sef proiect	Arh.L.Hamza		1/200		D.A.L.I.
Proiectat	Arh.L.Hamza		Data	Titlu plansele:	plansa nr.
Prezentat	C.A.L.G.U.			PLAN DE SITUAȚIE	




Proiectant			Beneficiar	Pr.nr.
	ARHISIGMA s.r.l.	J40/ 6264 / 93	DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI, Sector 2, BUCURESTI	286204/102/2009
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara	Titlul proiectului:
Sef proiect	Arh.L.Hamza		1/200	CENTRU DE SERVICII DE ASISTENTA SOCIALA pentru PERSONE VARSTNICE Strada Valer Dumitrescu nr. 33, Sector 2, Bucuresti
Proiectat	Arh.L.Hamza		Data	Faza
Desenat	C.Arh.A.Chirtes		Iunie 2009	D.A.L.I.
				plansa nr.
				A00
PLAN DE SITUATIE				








ARHISIGMA S.T.I.		Biroul Director General de Asistență Socială și Protecția Copilului Centrul de Asistență Socială și Protecția Copilului Strada Victoriei nr. 33, Sector 3, București Biroul Victoriei nr. 33, Sector 3, București	
Pr. nr.	200204/02/2009	Faza	-
Specificație	Nume	Semnatură	Scara
Sef proiect	Arh. L. Hamza		-
Proiectat	Arh. L. Hamza		Date
Desenat	C. Arh. A. Chiriac		Plan etaj
Verificat	Arh. C. Hamza		Scara 1:200
PLAN ETAJ - PROPUNERE			




ARHISIGMA S.R.L.		Proiectare: DIRECȚIA VENITURILOR DE ALIMENTARE SOCIALE și PROTECȚIA COPILULUI
Sediu: Strada 22 Decembrie 1989 nr. 100, sector 1, București		Scam: Înainte de prezentarea CENTRUL DE RESPONSAZĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Sef proiect: Arh. L. Hamza		Scam: Înainte de prezentarea CENTRUL DE RESPONSAZĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Proiectat: Arh. L. Hamza		Scam: Înainte de prezentarea CENTRUL DE RESPONSAZĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Desenat: C. Arh. A. Chiriac		Scam: Înainte de prezentarea CENTRUL DE RESPONSAZĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Verificat: Arh. C. Hamza		Scam: Înainte de prezentarea CENTRUL DE RESPONSAZĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Pr. nr.: 286254/10/2008
Faza: D.A.L.I.
Trei pareri:
PLAN MANSARDĂ - PROPUNERE


[Handwritten signatures]




	ARHISIGMA s.r.l.	Strada Generala de Asistenta Sociala nr. 2, BUCURESTI	Pr. nr. 265264/11/2008
Specificație	Name	Semnatu <u>r</u> a	Scrisă
Sub proiect	Ah.I.Hamza		-
Proiect	C.AH.A.Chirila		Data
Denumit	Ah.C.Hamza		June 2008
Verificat			
PLAN INEVITATOARE - PROPLUNERE			



	Proiectant ARHISIGMA S.R.L. JAOI 6264 / 93	Beneficiar: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI, Sector 2, BUCURESTI			Pr.nr. 286204/102/2009
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara	Titlul proiectului: CENTRU DE SERVICII DE ASISTENTA SOCIALA pentru PERSOANE VARSTNICE Strada Valer Dumitrescu nr. 33, Sector 2, Bucuresti	Faza
Sef proiect	Arh.L.Hamza		1/100		D.A.L.I.
Proiectat	Arh.L.Hamza		Data		plansa nr.
Desenat	C.Arh.A.Chirtes		Junie 2009	FATADA PRINCIPALA	A06



Proiect: CENTRU DE AVENTURA SOCIMIA		Pr. nr.
Avantura - Bucuresti		180204/102/2009
Tara proiect: ROMANIA		Faza
Proiect: CENTRU DE AVENTURA SOCIMIA		D.A.L.I.
Avantura - Bucuresti		proiect nr:
FATADA LATERALA STANGA		A07




Proiectant
ARHISIGMA
J40/ 6264 / 93


Beneficiar:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI,
Sector 2, BUCURESTI

Pr.nr.
286204/102/2009


Specificatie	Nume	Semnatura	Scara	Titlul proiectului: CENTRU DE SERVICII DE ASISTENTA SOCIALA pentru PERSOANE VARSTNICE Strada Valer Dumitrescu nr. 33, Sector 2, Bucuresti	Faza
Sef proiect	Arh.L.Hamza		1/100		D.A.L.I.
Proiectat	Arh.L.Hamza		Data		plansa nr.
Desenat	C.Arh.A.Chirtes	A.Chrtes	Iunie 2009	FATADA POSTERIOARA	A08





Proiect		DOSOFTEA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIE COPILULU		Pn.nr.
Sectiune		Sector 2, BUCURESTI		286504/112/2009
TIP proiect:		TIP primar/CONTRU DE SERVICIU DE ASISTENTA SOCIALA		Faza
Proiectat		pentru PROIECTANT/VARINTICE		D.A.L.I.
Desenat		Strada Victoriei nr. 33, Sector 2, Bucuresti		planse Nr.
Verificat		Data:		AOB
		Anno 2008		
ARHISIGMA S.R.L.				
Specificatie	Nume	Semnatura	Scris	
Sef proiect	Adr L. Hamza		1/100	
Proiectat	Adr L. Hamza		Date:	
Desenat	C. Adr A. Chiriac		Anno 2008	
Verificat	Adr C. Hamza			



Proiectant	Beneficiar:			Pr.nr.
 ARHISIGMA s.r.l. JAO/6284 / 93	DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPIILULUI, Sector 2, BUCURESTI			286204/102/2009
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara	Titlul proiectului:
Sef proiect	Arh.L.Hamza		1/100	CENTRU DE SERVICII DE ASISTENTA SOCIALA pentru PERSOANE VARSTNICE Strada Valer Dumitrescu nr. 33, Sector 2, Bucuresti
Proiectat	Arh.L.Hamza		Data	Titlul plansei:
Desenat	C.Arh A.Chrates		Junie 2009	SECTIUNE S1







NOTA

Relevu preluat din plansele executate de Institutul Project Bucureşti (proiect nr. 26116/2006)

Pr. M.
2010/04/10/202000
Fazia
D.A.L.
plansa nr.

RELEVEU

Scara	1/60	Scara	1/60
Data	10.06.2020	Dată	10.06.2020

S.R.I.

SIGMA


ARHI Self-Esteem	N	A	Ti	A
Self-Esteem	Score	Target	Actual	Comments


Sp
Se
Pr
De
Ve

În planșele expoziției
„București (2006)

Proiect nr. 26116

Re
de
(pro






(project nr. 26116/2006)

Relevan priuul din plansele excaute de Institutul Proiect Bucuresti

NOTA:

This architectural floor plan illustrates a multi-level building section. The vertical axis shows five distinct levels, each indicated by a horizontal line and a corresponding elevation label on the left side. The levels are labeled from top to bottom as follows: +1.00, +0.90, +0.80, +0.70, and +0.60. The plan features several sets of stairs, each consisting of a curved ramp and a series of rectangular steps. These stairs connect different levels and provide access between them. On the right side of the plan, there are various rooms and openings. A prominent feature is a large rectangular opening or entrance on the ground level. The plan also includes a grid of columns at the base, which supports the upper levels. The entire diagram is rendered in black and white with some color-coded areas, likely representing different materials or zones.



FATADA LATERALA STANGA

ESTADO SANTARÉM

NOTA:

Relevu preluat din plansele executate de Institutul Proiect Bucuresti
(proiect nr. 26116/2006)

ARHISIGMA	S.r.l.	Strada CENTRALA DE ASISTENTA SOCIALA Sectia 2, BUCURESTI	P.R.N. BIRB2041102/2009
Specificație	Nume	Semnatura	Faza
Self project	Ach. L. Hamza	1/100	D.A.L.I.
Projectat	Teh. D. Dumitru	Data	planiția nr.
Desenat	Ach. C. Hamza	17.01.2009	
Verificat		17.01.2009	RELEVEU CLADIRE EXISTENTA FATADE