


- 1 WC, S=3.50mp, Hc=2.75m, mozaic
2 Spalator, S=3.54mp, Hc=2.75m, mozaic
3 Hol, S=4.71mp, Hc=3.25m, mozaic
4 Hol, S=6.27mp, Hc=2.75m, mozaic
5 Spalator, S=1.54mp, Hc=2.75m, mozaic
6 WC, S=1.90mp, Hc=2.75m, mozaic
7 Filtrul, S=1.20mp, Hc=2.25m, mozaic
8 Casa scarilor, S=8.57mp, Hc=2.75m, mozaic
9 Casa scarilor, S=10.79mp, mozaic



Categoria de importanta "C" normala
Zona seismica cu $a_g=0.20g$, perioada de colt $T_c=0.7$ sec. conf. P100-1/2006.
Gradul II de rezistentă la foc conf. P118-99.
Bilanț teritorial:
 $A_c=304.29 \text{ m}^2$
 $A_u=1075.74 \text{ m}^2$
 $A_d=1323.74 \text{ m}^2$

VERIFICATOR				REFERAT DE VERIFICARE NR.	
EXPERT					DATA
S.C. PROEXAP SRL				BENEFICIAR: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA", JUD. IASI	Pr. nr
IASI, str. BACINSCHI nr. 7, Tel/Fax: 0232-251101, 0723-789567					05-08/10
SEF PROIECT	ing. ELENA GRUMĂZESCU		Scara	PROIECT: CONSOLIDARE, REABILITARE ȘI REFUNCȚIONALIZARE PAVILION VI	Faza
RELEVAT	ing. C. SORIN SCUTARAȘU		1:100		DALI
DESENAT	ing. C. SORIN SCUTARAȘU		Data	PLAN ETAJ III EXISTENT	Plansa
APROBAT	ing. ELENA GRUMĂZESCU		08.2010		A.9.