

I.F. POPESCU M-M

Rm. Valcea, str.Daniil Ionescu,nr.29

TEL: 0350 41 48 77
E_MAIL:sapard2004@yahoo.com
24479866 F 38/625/2008

DENUMIREA LUCRARII:

***INTOCMIREA EXPERTIZEI ENERGETICE
SI AUDITUL ENERGETIC PENTRU OBIECTIVUL
CASA DE CULTURA CALIMANESTI***

BENEFICIAR:

PRIMARIA ORASULUI CALIMANESTI

AMPLASAMENT:

ORAS CALIMANESTI, JUD. VALCEA

FAZA:

EXPERTIZA ENERGETICA A CLADIRII

ANUL:

2009

Ex.3

I.F. POPESCU M-M

Rm. Valcea, str.Danil Ionescu,nr.29

TEL: 0350 41 48 77
E_MAIL:sapard2004@yahoo.com
24479866 F 38/625/2008

PAGINA DE TITLU

DENUMIREA LUCRARII: ***INTOCMIREA EXPERTIZEI ENERGETICE
SI AUDITUL ENERGETIC PENTRU OBIECTIVUL
CASA DE CULTURA CALIMANESTI***

BENEFICIAR: ***PRIMARIA ORASULUI CALIMANESTI***

AMPLASAMENT: ***ORAS CALIMANESTI, JUD. VALCEA***

FAZA: ***EXPERTIZA ENERGETICA A CLADIRII***

CONDUCEREA ELABORARII PROIECTULUI

DIRECTOR: ing. POPESCU MAGDA

SEF PROIECT: ing. POPESCU MAGDA



PROIECTANT SPECIALITATE :
ing. POPESCU MAGDA

AUDITOR ENERGETIC PENTRU CLADIRI

GRADUL: 1

SPECIALITATEA: CONSTRUCTII SI INSTALATII (AEIC)

SERIA: BA NR. 00701



Cod postal
localitateNr. înregistrare la
Consiliul LocalData
Inregistrarii
z z l l a a

						-						-			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Certificat de performanță energetică

Performanță energetică a clădirii

Notare
energetică:

70

Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al Performanței Energetice a Clădirilor elaborată în aplicarea Legii 372/2005

Clădirea
certificatăClădirea de
referință

Eficiență energetică ridicată

A

B

C

D

E

F

G

D

E

Eficiență energetică scăzută

Consum anual specific de energie [kWh/m²an]

418.64

575

Indice de emisii echivalent CO₂ [kgCO₂/m²an]

21.74

0

Consum anual specific de energie [kWh/m ² an] pentru:	Clasă energetică
---	------------------

Clasă energetică

Clădirea
certificatăClădirea de
referință

Încălzire: 391.52

F

F

Apă caldă de consum: 13.08

A

B

Climatizare: 7.03

A

D

Ventilare mecanică: 0.01

A

C

Iluminat artificial: 7

A

E

Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m²an]: 0

Date privind clădirea certificată

Adresa clădirii: CALEA LUI TRAIAN, 710,

Aria utilă: 917.77 m²

Categoria clădirii: CULTURALA

Aria construită desfasurată: 1070.31 m²

Regim înaltime: S+P+E

Volumul interior al clădirii: 3124.09 m³

Anul construirii: 1934

Scopul elaborării certificatului energetic: Informativ


Programul de calcul utilizat: AllEnergy , versiunea: 2.0

Date privind identificarea auditorului energetic pentru clădire


Specialitatea (c, i, ci)	Numele și prenumele	Seria și Nr. certificat de atestare	Nr. și data înregistrării certificatului în registrul auditorului	Semnatura și stampila auditorului
ci	POPESCU MAGDA	00701/BA	07.12.2007

DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII

- Grile de clasificare energetică a clădirii funcție de consumul de căldură anual specific:



TOTAL: INCALZIRE, APA CALDA DE CONSUM, ILUMINAT, CLIMATIZARE, VENTILARE MECANICA



- Performanța energetică a clădirii de referință

Consum anual specific de energie [kWh/m ² an]	Notare energetică
pentru:	
Incalzire:	350
Apa calda de consum:	25
Climatizare:	100
Ventilare mecanica:	10
Iluminat:	90

- Penalizări acordate clădirii certificate și motivarea acestora:

P0 = 1.5 după cum urmează:

- Uscata, dar fara posibilitate de acces la instalatia comună p1 = 1.01
- Usa nu este prevazuta cu sistem automat de inchidere, dar sta inchisa in perioada de p2 = 1.01
- Ferestre/usi in stare buna, dar neetanse p3 = 1.02
- Corpurile statice nu sunt dotate cu armaturi de reglaj sau cel putin jumătate dintre p4 = 1.05
- Corpurile statice au fost demontate si spalate/curatare in totalitate cu mai mult de trei ani p5 = 1.05
- Coloanele de incalzire nu sunt prevazute cu armaturi se separare si golire a acestora p6 = 1.03
- Exista contor general de caldura pentru incalzire si pentru apa calda de consum p7 = 1
- Tencuiala exteriora cazuta total sau parcial p8 = 1.05
- Peretii exteriori prezinta urme de igrasie p9 = 1.05
- Acoperis spart/neetans la actiunea ploii sau a zapezii p10 = 1.1
- Cosurile nu au mai fost curatare de cel putin doi ani p11 =
- Cladire prevazuta cu sistem de ventilare naturala organizata sau ventilare mecanica p12 = 1

- Recomandări pentru reducerea costurilor prin îmbunătățirea performanței energetice a clădirii:

- Solutii recomandate pentru anvelopa clădirii,
- Solutii recomandate pentru instalațiile aferente clădirii, după caz.

INFORMATII PRIVIND CLADIREA CERTIFICATA
Anexa la Certificatul de performanta energetica nr.....

1. Date privind constructia:

- Categoriea cladirii: de locuit, individuala de locuit cu mai multe apartamente (bloc)
 camine, intermate spitale, polyclinici
 hoteluri si restaurante cladiri pentru sport
 cladiri socio-culturale cladiri pentru servicii de comert
 alte tipuri de cladiri consumatoare de energie
- Nr. niveluri: Subsol Demisol
 Parter +1 etaje
- Nr. de apartamente si suprafete utile:

Tip. ap.	Aria unui apartament [m ²]	Nr. ap.	S _{ut} [m ²]
1 cam.	0	0	0
2 cam.	0	0	0
3 cam.	0	0	0
4 cam.	0	0	0
5 cam.	0	0	0
TOTAL		0	0

- Volumul total al cladirii: 3124.09 m³

- Caracteristici generale si termotehnice ale anvelopei:

Tip element de constructie	Rezistența termică corectată [m ² K/W]	Aria [m ²]
PE (PERETE)	0.613	108.764
()	0.613	108.76
()	0.635	172.78
()	0.531	172.28
()	0.819	573.46
()	0.388	233.63
Total aria exterioara A_E	-	1369.674

- Indice de compactitate al cladirii, A_E/V : 0.438 m⁻¹

2. Date privind instalatia de incalzire interioara:

- Sursa de energie pentru incalzirea spatiilor:
 - Sursa proprie, cu combustibil:
 - Centrala termica de cartier
 - Termoficare - punct termic central
 - Termoficare - punct termic local
 - Alta sursa sau sursa mixta:
- Tipul sistemului de incalzire:
 - Incalzire locala cu sobe,
 - Incalzire centrala cu corpuri statice,
 - Incalzire centrala cu aer cald,
 - Incalzire centrala cu planse incalzitoare,
 - Alt sistem de incalzire:
- Date privind instalatia de incalzire locala cu sobe:
 - Numarul sobelor: 0
 - Tipul sobelor, marimea: -0
- Date privind instalatia de incalzire interioara cu corpuri statice:

Tip corp static	Numar corpuri statice [buc.]			Suprafata echivalenta termic [m ²]		
	in spatiul locuit	in spatiu comun	Total	in spatiul locuit	in spatiu comun	Total
RADIAYOARE	0	25	25	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

- Tip distributie a agentului termic de incalzire:

- inferioara,
- superioara,
- mixta

- Necesarul de caldura de calcul: 107 kW

- racord unic,
- multiplu: 0 puncte

- diametru nominal: 70 mm

- disponibil de presiune (nominal): 420 mmCA

- Contor de caldura: - tip contor -CALOR ,

- anul instalarii 2006 ,

- existenta vizei metrologice -DA ,

- Elemente de reglaj termic si hidraulic:

- la nivel de racord -DA ,

- la nivelul coloanelor -NU ,

- la nivelul corpurilor statice -NU ;

- Lungimea totala a retelei de distributie amplasata in spatii neincalzite: 120 ;

- Debitul nominal de agent termic de incalzire 5350 l/h;

- Date privind instalatia de incalzire interioara cu planseu incalzitor:
 - Aria planseului incalzitor: 0 m²
 - Lungimea si diametrul nominal al serpentinelor incalzitoare: -0
 - Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalatiei: -0

3. Date privind instalatia de apa calda de consum:

- Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:
 - Sursa proprie, cu:
 - Centrala termica de cartier
 - Termoficare - punct termic central
 - Termoficare - punct termic local
 - Alta sursa sau sursa mixta:
- Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:
 - Din sursa centralizata,
 - Centrala termica proprie,
 - Boiler cu acumulare,
 - Preparare locala cu aparate de tip instant a.c.m.,
 - Preparare locala pe plita,
 - Alt sistem de preparare a a.c.m.:
- Puncte de consum a.c.m.: -LAVOARE
- Numarul de obiecte sanitare - pe tipuri:

Lavoar - 8
Spalator - 0
Cada de baie - 0
Dus - 0
WC - 8
- Racord la sursa centralizata cu caldura:
 - racord unic, multiplu: 0 puncte,
 - diametru nominal: - 3 mm,
 - necesar de presiune (nominal): - 0 mmCA
- Conducta de recirculare a a.c.m.: functionala,
 nu functioneaza
 nu exista
- Contor de caldura general: - tip contor -APOMETRU ,
 - anul instalarii 2006 ,
 - existenta vizei metrologice -DA ;
- Debitmetre la nivelul punctelor de consum: nu exista
 partial
 peste tot

4. Informatii privind instalatia de climatizare:

A EXISTAT DAR ESTE NEFUNCTIONALA

5. Informatii privind instalatia de ventilare:

NEFUNCTIONALA

**6. Informatii privind instalatia de iluminare:
FUNCTIONALA**

Intocmit

Auditori energetici pentru cladiri:



. FISA DE EXPERTIZA TERMICA A CLADIRII

Conform Normativului NP 048-2000

Cladirea: CASA DE CULTURA A ORASULUI CALIMANESTI

Adresa: ALIMANESTI , jud. Valcea

Proprietar PRIMARIA ORASULUI CALIMANESTI jud Valcea

Destinatia principala a cladirii:

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> locuinte | <input checked="" type="checkbox"/> birouri | <input type="checkbox"/> spital |
| <input type="checkbox"/> comert | <input type="checkbox"/> hotel | <input type="checkbox"/> autoritati locale/guvern |
| <input type="checkbox"/> scoala | <input checked="" type="checkbox"/> cultura | <input type="checkbox"/> alta destinatie: |

Tipul cladirii:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> individuala | <input type="checkbox"/> insiruita |
| <input type="checkbox"/> bloc | <input type="checkbox"/> tronson de bloc |

Zona climatica in care este amplasata cladirea: II

Regimul de inaltime al cladirii: S+P+1E

Anul constructiei: 1903- 1968 consolidata

Proiectant / constructor:

Structura constructiva:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> zidarie portanta | <input type="checkbox"/> cadre din beton armat |
| <input type="checkbox"/> diafragme din beton armat monolit | <input type="checkbox"/> mixt |
| <input type="checkbox"/> inchideri exterioare din panouri mari prefabricate | <input type="checkbox"/> schelet metalic |

Existenta documentatiei constructiei si instalatiei aferente acesteia:

- partiu de arhitectura pentru fiecare tip de nivel reprezentativ,
- sectiuni reprezentative ale construciei,
- detalii de constructie,
- planuri pentru instalatia de incalzire interioara,
- schema coloanelor pentru instalatia de incalzire interioara,

- planuri pentru instalatia sanitara,
- Gradul de expunere la vant:
 - adapatita
 - moderat adapatita
 - liber expusa (neadapatita)
- Starea subsolului tehnic al cladirii: -
 - Uscat si cu posibilitate de acces la instalatia comună,
 - Uscat, dar fara posibilitate de acces la instalatia comună
 - Subsol inundat / inundabil (posibilitatea de refuzare a apei din canalizarea exterioara),
- Plan de situate / schita cladirii cu indicarea orientarii fata de punctele cardinale, a distantele pana la cladirile din apropiere si inaltimea acestora si pozitionarea sursei de caldura sau a punctului de racord la sursa de caldura exterioara. Vezi planul anexat A2
- Identificarea structurii constructive a cladirii in vederea aprecierii principalelor caracterisrici termotehnice ale elementelor de constructie din componenta anvelopei cladirii: tip, suprafata, straturi, grosimi, materiale, punti termice:
- Pereti exteriori opaci:
 - alcatuire:

PE	Descriere	Suprafata [m ²]	Straturi componente (i→e)		Coeficient reducere
			Material	Grosime [ml]	
PE. Ext.	tencuiala	562.588	mortar var	0,03	0,86
	zidarie caramida		caraimida	0,45	
	tencuiala		mortar de ciment	0,02	

✓ Suprafata totala a peretilor exteriori opaci [m²]: 562.588

- ✓ Stare: buna, pete condens, igrasie,
- ✓ Starea finisajelor: buna, tencuiala cazuta parcial,
- ✓ Tipul si culoarea materialelor de finisaj: din fabrica
- ✓ Elemente de umbrire a fatadelor :
- Rosturi despartitoare pentru tronsoane ale cladirii: - nu este cazul
- Pereti catre spatii anexe (casa scarilor, ghene etc.): - nu este cazul

Planseu peste subsol neizolat :

PSb	Descriere	Suprafata	Straturi componente (i→e)		Coeficient reducere,r
			Material	Grosime [m]	
Pd	Pardoseala beton mozaic si Umplutura	233.63	Mozaic	0,025	0,95
			Lemn	0,07	
			Beton	0,02	

Suprafata totala a placii pe sol [m²]: 233.79

Planseu terasa

Pf	Descriere	Suprafata [m ²]	Straturi componente (i→e)		Coeficient reducere,r
			Material	Grosime [m]	
Pf	Planseu beton	105,78	Beton	0,02	0,85
			Hidroizolatie,bariera vaporii,carton asfaltat	0,01	
	tencuiala				

✓ Suprafata totala a placii sub pod [m²]: 105.78

Ferestre/usi exterioare:

FE/ /UE	Descriere	Suprafata [m ²]	Tipul tamplariei	Grad etansare	Prezenta obfon(i/c)
FE	Ferestre cuplate	122.435	lemn	nesatisfacator	— —
UE	Usi cuplate	17.	lemn	nesatisfacator	—

✓ Starea tamplariei : buna/foarte buna evident neetansa

- fara masuri de etansare,
- cu garniture de etansare,
- cu masuri speciale de etansare;

Alte elemente de constructie: -nu este cazul

Elementele de constructie mobile din spatiile comune:

usile de intrare in cladire:

- Usa este prevazuta cu sistem automat de inchidere ,
- Usa nu este prevazuta cu sistem automat de inchidere, dar sta inchisa in perioada de neutilizare,
- Usa nu este prevazuta cu sistem automat de inchidere si este lasata frecvent deschisa in perioada de neutilizare,

ferestre de pe casa scarilor: starea geamurilor, a tamplariei si gradul de etansare;

- Ferestre / usi in stare buna si prevazute cu garnituri de etansare,
- Ferestre / usi in stare buna, dar neetanse,
- Ferestre / usi in stare proasta\ lipsa sau sparte,

Caracteristici ale spatiului locuit / incalzit:

Suprafata locuibila/ a pardoselii spatiului incalzit [m^2]: 917.77-

Volumul spatiului incalzit [m^3]: 3124.09

Inaltimea medie libera a unui nivel [m]: 4,0

Gradul de ocupare al spatiului incalzit / nr. de ore de functionare a instalatiei de incalzire:

100 persoane; functionare discontinua cand sunt spectacole

Raportul dintre suprafata fata de balcoane inchise si suprafata totala a fata de balcoane / logii: - nu e cazul

Tipul solului si adancimea medie a panzei freatici: nu se detin date despre tipul solului / adancimea medie a panzei freatici - 4 m.

Inaltimea medie a demisolului fata de cota terenului sistematizat [m]: -2m

Perimetru subsolului [m] :

Instalatia de incalzire interioara:

Sursa de energie pentru incalzirea spatiilor:

- Sursa proprie: centrala termica (cazan functionand cu combustibil gaze) parcial pentru parter
- Centrala termica de cartier
- xTermoficare - punct termic central .
- Termoficare - punct termic local
- Alta sursa sau sursa mixta:sobe restul spatiilor

Date privind instalatia de incalzire locala cu sobe:

Date privind instalatia de incalzire interioara cu corpuri statice:

Tip corp static	Numar corpuri statice [buc.]			Suprafata echivalenta termic [m ²]		
	In spatial locuibil	In spatial comun	Total	In spatial locuibil	In spatial comun	Total
Corpuri de incalzire tip 624/4 ,777/4	22	3	25	79.2	10.8	90.0

Tip distributie a agentului termic de incalzire: inferioara, superioara, mixta

Necesarul de caldura de calul [kW] :107

Racord la sursa centralizata cu caldura: racord unic, multiplu: puncte, diametru nominal DN70; disponibil de presiune (nominal): 420

Contor de caldura:da.

Elemente de reglaj termic si hidraulic (la nivel de racord, retea de distributie, coloane):nu

Elemente de reglaj termic si hidraulic (la nivelul corpurilor statice):

- Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj si acestea sunt functionale,
- Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj, dar cel putin un sfert dintre acestea nu sunt functionale,
- Corpurile statice nu sunt dotate cu armaturi de reglaj sau cel pufin jumataate dintre armaturile de reglaj existente nu sunt functionale,

Reteaua de distributie amplasata in spatii neincalzite: da

Starea instalatiei de incalzire interioara din punct de vedere al depunerilor:

- Corpurile statice au fost demontate si spalate / curatare in totalitate dupa ultimul sezon de incalzire,
- Corpurile statice au fost demontate si spalate / curatare in totalitate inainte de ultimul sezon de incalzire, dar nu mai devreme de trei ani

- Corpurile statice au fost demonstate si spalate / curatare in totalitate cu mai mult de trei ani in urma,
- Corpurile de incalzire au fost montate in urma cu 5 ani si nu au fost demontate si spalate pana in prezent

Armaturile de separare si golire a coloanelor de incalzire:

- Coloanele de incalzire sunt prevazute cu armaturi de separare si golire a acestora, functionale,
- Coloanele de incalzire nu sunt prevazute cu armaturi de separare si golire a acestora sau nu sunt functionale,
- Date privind instalatia de incalzire interioara cu planseu incalzitor:** -nu este cazul

Sursa de incalzire – punct termic functionand cu apa geotermală

- Date privind instalatia de apai calda menajera: există**

Sursa de energie pentru prepararea apei calde menajere:

- Sursa proprie: centrala termica cu combustibil
- Centrala termica de cartier
- Termoficare - punct termic central
- Termoficare - punct termic local
- Alta sursa sau sursa mixta:

Tipul sistemului de preparare a apei calde menajere:

- Din sursa centralizata;
- Centrala termica proprie,
- Boiler cu acumulare,
- Preparare locala cu aparate de tip instant a.c.m.,
- Preparare locala pe plita,
- Alt sistem de preparare a.c.m.:

Puncte de consum a.c.m. / a.r.;- /3 grupuri sanitare,

Numarul de obiecte sanitare - pe tipuri;

- lavoare 4 buc.
- WC 6 buc.

Racard la sursa centralizata cu caldura; racord unic, multiplu..... puncte,
diametru nominal DN 3/4[

Conducta de recirculare a a.c.m.; functionala, nu functioneaza nu există

Contor de caldura general: - nu exista.

Existenta vizei metrologice : nu e cazul

Debitmetre la nivelul punctelor de consum: nu exista parcial peste tot

Alte informatii:

- programul de livrare a apei calde menajere: ore/zi - nu se livreaza
- facturi pentru apa calda menajera pe ultimii 4 ani : DA
- date privind sursa de caldura pentru prepararea apei calde menajere: alte surse(plita,aragaz)
- facturi pentru consumul de gaze naturale pentru cladirile cu instalatie proprie de producere a.c.m. functionand pe gaze naturale: - nu e cazul
- date privind starea armaturii si conductelor de a.c.m.: nu exista
- temperatura apei reci din zona / localitatea in care este amplasata cladirea (valori medii lunare - de preluat de la statia meteo locala sau de la regia de apa): circa 10 °C (media anuala)
- numarul de persoane mediu pe durata unui an: 12

Raport Rezultate

Modulul I - Determinarea consumului anual de energie pentru încalzire

- Aria construită: $A_c = 573.46 \text{ m}^2$
- Aria desfasurată construită: $A_d = 1070.31 \text{ m}^2$
- Suprafața utilă a spațiilor incalzite: $A_{inc} = 917.77 \text{ m}^2$
- Suprafața locuibilă: $A_{loc} = 917.77 \text{ m}^2$
- Volumul liber al spațiului ocupat: $V = 3124.09 \text{ m}^3$
- Suprafete exterioare ale elementelor de anvelopă, S, conform tabel:


Elementul de constructie	Simbol	S [m²]
PERETE	PE	108.764
		108.76
		172.78
		172.28
		573.46
		233.63
TOTAL - aria anvelopei A_E	-	1369.674

- Rezistențe termice ale elementelor de constructie, conform tabel:

Elementul de constructie	R [m²K/W]	r	R' [m²K/W]
PE (PERETE)	0.71	0.86	0.61
()	55.05	0.86	0.61
()	0.71	0.89	0.63
()	0.62	0.86	0.53
()	0.95	0.86	0.82
()	0.45	0.86	0.39

Rezultate obtinute:

- Rezistența termică corectată
medie pe toata anvelopa clădirii: $R_s = 0.29 \text{ m}^2\text{K/W}$
- Durata sezonului de incalzire: $D_z = 297 \text{ zile}$
- Numarul corectat de grade zile: $N_{GZ} = 3219.04 \text{ grade-zile}$



Luna	T_{IRS}	T_{eRS}	D_z
ianuarie		-1.26	31
februarie		0.64	28
martie		4.76	31
aprilie		10.6	30
mai		15.61	31
iunie	18.72	18.77	15
julie		20.75	0
august		19.63	9
septembrie		15.72	30
octombrie		10.26	31
noiembrie		4.92	30
decembrie		0.83	31

- Consumul anual de caldura pentru incalzire: $Q_{inc}^{an} = 359327.77 \text{ kWh/an}$
- Consumul anual specific de caldura pentru incalzire: $q_{inc}^{an} = 391.52 \text{ kWh/m}^2 \cdot \text{an}$
- Indice de emisii pentru incalzire: $e_{CO_2 inc}^{an} = 8.73 \text{ kgCO}_2/\text{m}^2 \cdot \text{an}$

Modulul II - Determinarea consumului anual de energie pentru apa calda de consum

- Numar de persoane: $N_p = 25$

Rezultate obtinute:

- Consumul anual de apa calda de consum: $V_{ac} = 1095 \text{ m}^3/\text{an}$
- Consumul anual de caldura pentru a.c.c.: $Q_{acc}^{an} = 12007.85 \text{ kWh}/\text{an}$
- Consumul anual specific de caldura pentru a.c.c.: $q_{acc}^{an} = 13.08 \text{ kWh/m}^2 \cdot \text{an}$
- Indice de emisii de emisii de CO₂ pentru a.c.c.: $e_{CO_2 acc}^{an} = 6.28 \text{ kgCO}_2/\text{m}^2 \cdot \text{an}$

Modulul III - Determinarea consumului anual de energie electrica pentru iluminat

- Puterea electrica instalata: $P = 12 \text{ kW}$

Rezultate obtinute:

- Consumul anual de energie pentru iluminat: $Q_{ilum}^{an} = 6421.86 \text{ kWh}/\text{an}$
- Consumul anual specific de caldura pentru iluminat: $q_{ilum}^{an} = 7 \text{ kWh/m}^2 \cdot \text{an}$
- Indice de emisii CO₂ pentru iluminat: $e_{CO_2 ilum}^{an} = 3.36 \text{ kgCO}_2/\text{m}^2 \cdot \text{an}$

Modulul IV - Determinarea consumului anual de frig pentru climatizare

- Temperatura interioara de confort in sezonul cald: $\theta_{io} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$
- Tabel date climatice

Luna	θ_{ek}	N_{Zk}	D_k
mai	24.6	26	6
iunie	28.2	27	10
iulie	30	29	12
august	29.4	28	12
septembrie	25.2	26	8

Rezultate obtinute:

➤ Consumul anual de frig, sensibil:	$Q_{FS} = 6453.32$	kWh/an
➤ Consumul anual de frig, latent:	$Q_{FL} = 1000$	kWh/an
➤ Consumul anual de frig pentru climatizare:	$Q_F^{an} = 6454.32$	kWh/an
➤ Consumul anual specific de frig pentru climatizare:	$q_F^{an} = 7.03$	kWh/m ² ·an
➤ Indice de emisii CO ₂ pentru climatizare:	$e_{CO_2 F}^{an} = 3.38$	kgCO ₂ /m ² ·an

Rezultate finale:

➤ **Consumul anual de energie**

$$Q_{total}^{an} = 384211.8 \quad \text{kWh/an}$$

➤ **Consumul specific anual de energie**

$$q_{total}^{an} = 418.64 \quad \text{kWh/m}^2 \cdot \text{an}$$

➤ **Indice de emisii echivalent CO₂**

$$e_{CO_2}^{an} = 21.74 \quad \text{kgCO}_2/\text{m}^2 \cdot \text{an}$$

RAPORTUL DE AUDIT ENERGETIC

.1. Prezentarea solutiilor de modernizare energetica a cladirii

.1.1 Solutii pentru partea de constructii

Pe baza expertizei energetice se propun urmatoarele solutii de imbunatatire a izolarii termice a cladirii:

- a) izolarea termica suplimentara a peretilor exteriori cu un strat de polistiren expandat de 8 cm grosime montat pe fata exterioara a peretilor –

In aceasta situatie rezistenta termica a peretelor exteriori este:

$$R = 2,519 \text{ m}^2\text{K/W} \quad R' = 2,166 \text{ m}^2\text{K/W}$$

- b) Termoizolarea planseului de la ultimul nivel, un strat de vata minerala de 15 cm grosime -

Rezistenta termica a planseului este:
 $R' = 3,97 \text{ m}^2\text{K/W}$ $R' = 3,37 \text{ m}^2\text{K/W}$ b)

- c) Termoizolarea planseului de la subsol spre parter, cu un strat de vata minerala de 5 cm grosime -

Rezistenta termica a planseului este:

$$R' = 2,17 \text{ m}^2\text{K/W} \quad R' = 1.84 \text{ m}^2\text{K/W}$$

- d) Modernizarea ferestrelor prin inlocuirea ferestrelor duble din lemn si a usilor cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant dublu (tip "termopan") –

Prin aplicarea acestei solutii rezistentele termice ale tamplariei exterioare devin:

$$R' = 0,55 \text{ m}^2\text{K/W}$$

.1.2 Solutii pentru instalatii

Se adopta urmatoarele solutii de reabilitare a instalatiilor termice si sanitare;

- a) Inlocuirea instalatiei interioare de incalzire, precum si a distributiei cu instalatie in toata cladirea
b) Executarea unei instalatii de alimentare cu apa calda noua

.2. Efectul solutiilor de constructii asupra performantelor de izolare termica a cladirii

Prin aplicarea solutiilor de reabilitare termica a anvelopei cladirii se obtine imbunatatirea performantei de izolare termica a cladirii si incadrarea in conditiile normate referitoare la rezistentele termice ale elementelor de constructie, $R'\min$, si la coeficientul global de izolare termica, G_N .

In tabelul 6 sunt date rezultatele obtinute in urma reabilitarii constructiei, cu referire la rezistentele termice ale elementelor de constructie ale anvelopei, iar in tabelul 7 cele referitoare la coeficientul global de izolare termica.

TABELUL

Elementul de constructie	R' [m ² K/W]	R'_{min} [m ² K/W]	Satisfacerea exigentei
PE	2,116	1,2	Da
FE	0,55	0,4	Da
UE	0,55	0,4	Da
Pf	3,37	2,0	Da
Pd	0,45	1,1	Da

TABELUL

Elementul de constructie	R' [m ² K/W]	G [W/ m ² K]	G_N [W/ m ² K]	Satisfacerea exigentei
Total anvelopa	0,6	0,57	0,7	Da G < G _N

Solutiile adoptate conduc la scaderea necesarului de caldura de calcul pentru incalzire al cladirii, necesar de caldura care diminueaza marimea instalatiei de incalzire centrala.


Necesarul de caldura al cladirii, ca urmare a aplicarii masurilor prezentate, este:

$$Q = 85 \text{ kW}$$

Intocmit

Ing POPESCU MAGDA -


AUDITOR ENERGETIC PENTRU CLADIRI CRĂDUL I - AEICL ROMA BĂ/00701/2007




POZE CASA DE CULTURA - CALIMANESTI




POZ.0.1




POZ.0.2




POZ.0.3




POZ.0.4



POZ.05



POZ.06




POZ.07




POZ.08




POZ.09




POZ.10



POZ.11




POZ.12




POZ.13




POZ.14




POZ.15




POZ.16



POZ.17



POZ.18




POZ.19




POZ.20




POZ.21




POZ.22




POZ.23



POZ.24



POZ.25




POZ.26



POZ.27




POZ.28




POZ.29



POZ.30



POZ.31




POZ.32

PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

CU IMOBILUL SITUAT IN ORAS CALIMANESTI
CALEA LUI TRAIAN, NR. 710, JUD. VALCEA

SCARA 1:5000

EXTRAS DIN TRAPEZELE: L-35-97-B-a-4-III, L-35-97-B-c-2-I



SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA	NR./DATA
VERIFICATOR					
VERIFICATOR					
EXPERT					
I.F. POPESCU M-M	Rm. Valcea str.Danilă Ionescu nr.29	TEL: 0350 41 48 77 E_MAIL:sapard2004@yahoo.com 24479866 F38/625/2008	BENEFICIAR: PRIMARIA ORASULUI CALIMANESTI	PR. NR:	
SPECIFICATIE	NUME		SCARA	TITLU PROIECT: INTOCMIREA EXPERTIZEI ENERGETICE SI AUDITUL ENERGETIC PENTRU OBIECTIVUL CASA DE CULTURA CALIMANESTI - STR.CALEA LUI TRAIAN,NR.710,JUD.VALCEA	FAZA EXPERTIZA ENERGETICA
SEF PROIECT	Ing. Popescu Marin		1:5000		
PROIECTANT	Ing. Popescu Marin			DATA TITLU PLANSA PLAN DE INCADRARE IN ZONA	PLANSA A.01
REDACTAT	Des. Diaconescu Ion				