

140_Ax_Splaiul Unirii 1

google photo cu delimitarea spațiului



fotografii teren – situație actual



| | |
|---|--|
| Nume spațiu public: | <i>Ax Splaiul Unirii 1</i> |
| Coordonate: | <i>44.420691, 26.110657</i> |
| Adresă: | <i>Splaiul Unirii</i> |
| Categorii majore după criterii de morfologie urbană | <i>ax</i> |
| Caracter dominant | <i>vegetație înaltă</i> |
| Suprafață: | <i>6,2 mp/ha</i> |
| Proprietar: | <i>public</i> |
| Utilizarea prezentă: | <i>spații neutilizate la potențial</i> |
| Stare fizică (inclusiv vegetație): | <i>medie</i> |
| Deservire: | <i>cei care tranzitează zona</i> |
| Estetică și compoziție: | <i>nu</i> |
| Valoare de patrimoniu: | <i>nu</i> |
| Istoric folosință/ istorie urbană: | <i>nu</i> |
| Potențial: | <i>de revitalizare a spațiilor verzi-integrarea Râului Dâmbovița</i> |

Axa Splaiul Uniirii are o competență distinctivă față de celelalte axe din Sectorul 3, trecerea Râului Dâmbovița. Acest punct forte nu este valorficat în prezent. Nu există niciun interes pentru pietoni pentru a circula pa sensul cu Râul Dâmbovița, dar nici funcțiunile din acest areal nu sunt diversificate. Vegetația este densă, însă neîngrinită. Mobilier urban nu există.