




009_Ax_Bl. 1 Decembrie 1918

google photo cu delimitarea spațiului



fotografii teren – situație actuală



Nume spațiu public:	Ax Bulevardul 1 Decembrie 1918
Coordonate:	44.414102, 26.173663
Adresă:	Bulevardul 1 Decembrie 1918 Bucuresti
Categorii majore după criterii de morfologie urbană	ax
Caracter dominant	vegetatie de aliniament
Suprafață:	7,623.79 m ²
Proprietar:	public
Utilizarea prezentă:	de direcționare
Stare fizică (inclusiv vegetație):	spatii toaletate
Deservire:	linia de tramvai
Estetică și compoziție:	spațiu linear
Valoare de patrimoniu:	nu
Istoric folosință/ istorie urbană:	nu
Potențial:	de amenajare a unui ax verde

Vegetație înaltă amplasată pe axul liniei de tramvai cu scopul de a realiza o axă verde . În prezent, vegetația este insuficientă pentru a fi considerată un ax verde la nivelul bulevardului.