


118_Cvartal_Blvd.1 Decembrie 1918 4

google photo cu delimitarea spațiului



fotografii teren – situație actuală



Nume spațiu public:	Cvartal Bulevardul 1 Decembrie 1918 4
Coordonate:	44.419908, 26.173946
Adresă:	Bulevardul 1 Decembrie 1918
Categorii majore după criterii de morfologie urbană	<i>cvartal</i>
Caracter dominant	<i>vegetație înaltă</i>
Suprafață:	<i>6,2 mp/ha</i>
Proprietar:	<i>public</i>
Utilizarea prezentă:	<i>spații neîngrijite</i>
Stare fizică (inclusiv vegetație):	<i>rea</i>
Deservire:	<i>riverani</i>
Estetică și compoziție:	<i>nu</i>
Valoare de patrimoniu:	<i>nu</i>
Istoric folosință/ istorie urbană:	<i>nu</i>
Potențial:	<i>de reamenajare a spațiilor verzi și a unor spații de loisir</i>

Spațiul verde din interiorul cvartalului de locuințe colective este în prezent neamenajat. Din cauza gardului și a stării de degradare acesta nu este folosit nici măcar de locatarii blocurilor.

Vegetația este netoaletată .