


128_Țesut_Parc Mântuleasa

google photo cu delimitarea spațiului



fotografii teren – situație actual



Nume spațiu public:	Țesut Parc Mântuleasa
Coordonate:	44.432663, 26.111581
Adresă:	Calea Călărași
Categorii majore după criterii de morfologie urbană	țesut
Caracter dominant	vegetație înaltă
Suprafață:	0,05 mp/ha
Proprietar:	public
Utilizarea prezentă:	cei care tranzitează zona
Stare fizică (inclusiv vegetație):	medie
Deservire:	riverani
Estetică și compoziție:	da
Valoare de patrimoniu:	nu
Istoric folosință/ istorie urbană:	nu
Potențial:	de reamenajare a spațiilor verzi

Parcul Mântuleasa se află în proximitatea kilometrului 0 al Bucureștiului, deci în zona centrală. Astfel, spațiul poate juca un rol important pe axa majoră pe care este amplasat, având ca scop un spațiu de odihnă, curat și îngrijit. În prezent, zona minerală este în stare avansată de degradare, iar suprafață cu iarbă nu există. Vegetația existentă înaltă contribuie la aliniamentul stradal de pe Calea Călărași.