



# 132\_Țesut\_Calea Vitan

google photo cu delimitarea spațiului



fotografii teren – situație actual



Nume spațiu public:	Țesut Calea Vitan
Coordonate:	44.423811, 26.123366
Adresă:	Calea Vitan
Categorii majore după criterii de morfologie urbană	țesut
Caracter dominant	vegetație înaltă
Suprafață:	0,6 mp/ha
Proprietar:	public
Utilizarea prezentă:	spații neutilizate la potențial
Stare fizică (inclusiv vegetație):	bună
Deservire:	cei care tranzitează zona
Estetică și compoziție:	nu
Valoare de patrimoniu:	nu
Istoric folosință/ istorie urbană:	nu
Potențial:	de revitalizare a spațiilor verzi

*Scuarul poziționat la intersecția a două artere importante se află într-o stare bună, cu vegetație joasă, medie și înaltă. Este necesară o intervenție la nivelul mobilierului urban, astfel încât să devină un spațiu de loisir, de odihnă.*