


018_Țesut_Intrarea Țiglina

google photo cu delimitarea spațiului



fotografii teren – situație actuală



| | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nume spațiu public: | <i>Țesut Intrarea Țiglina</i> |
| Coordonate: | <i>44.429596, 26.138253</i> |
| Adresă: | <i>Intrarea Țiglina nr. 35</i> |
| Categorii majore după criterii de morfologie urbană | <i>țesut</i> |
| Caracter dominant | <i>suprafață minerală și suprafață vegetală</i> |
| Suprafață: | <i>250 mp</i> |
| Proprietar: | <i>public</i> |
| Utilizarea prezentă: | <i>spațiu neîngrijit</i> |
| Stare fizică (inclusiv vegetație): | <i>degradată</i> |
| Deservire: | <i>riverani</i> |
| Estetică și compoziție: | <i>nu</i> |
| Valoare de patrimoniu: | <i>nu</i> |
| Istoric folosință/ istorie urbană: | <i>nu</i> |
| Potențial: | <i>de amenajare a unui spațiu utilizat de riverani</i> |

Spațiul vede este delimitat de un front de locuințe colective și un țesut de locuințe individuale. În prezent, spațiul este îngrădit , este neaccesibil de locuitorii zonei sau de cei care tranzitează zona. Vegetația este neamenajată și netoaletată.